

いすゞ自動車(株)製トラックのリコール届出の概要

リコール届出番号	2117	リコール届出日	平成20年5月29日
		リコール開始日	平成20年5月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ユニバーサルジョイント）		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2117のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名：通称名	型式	リコール対象車の製作期間	リコール対象車の台数
(計4車種) いすゞ：エルフ ニッサン：アトラス ニッサンディーゼル：コンドル マツダ：タイタン	(計284型式)	(製作期間全体の範囲) 平成11年12月20日～平成20年1月31日	合計 161,296台

改善箇所説明図

