

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 20 年 10 月 9 日

リコール届出番号	外-1522	リコール開始日：平成 20 年 10 月 10 日		
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ポアラ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240)			
不具合部位 (部品名)	電気装置			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヒューズボックス内部のシール剤の充填が不適切なものがあるため、コネクタの保持が不安定となることがある。そのため、そのまま使用を続けると、端子が接触不良となり、最悪の場合、前照灯または窓ふき器が作動しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ヒューズボックスを良品と交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国メーカーからの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者： ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両： 対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1522 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T75FT	308 ^{プレミアム} 308 ^{シエロ}	VF34C5FTF55146626～VF34C5FTF55250690 平成20年4月14日～平成20年7月30日	32	
	ABA-T7W5FT	308SW ^{プレミアム} 308SW ^{グラフィ}	VF34H5FTF55138474～VF34H5FTF55252905 平成20年6月8日～平成20年8月20日	90	
合計	計 2 型式	計 4 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 20 年 4 月 14 日～平成 20 年 8 月 20 日	122 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。