

## 改善箇所説明図



代表機種: SMZ95-HPC



基準不適合箇所:  
側面ガラスに銘板を貼付したため、道路運送車両の保安基準に適合していない。

改善の内容:  
全車両、当該銘板を剥がし、保安基準に適合する位置に貼り直す。

識別:  
外観上、銘板の位置が容易に判別可能なため、特別な識別の追加は行わない。