

【国土交通省自動車交通局プレスリリース】

平成 20 年 10 月 28 日

トヨタテクノクラフト（株）による緩衝装置（コイルばね）の自主改善の実施について

トヨタテクノクラフト株式会社が後付け部品として販売した緩衝装置（コイルばね）について以下の通り自主改善を実施する旨報告がありました。


自主改善開始日	平成 20 年 10 月 28 日
不具合の内容	後付け部品として設定したコイルばねを平成 1 8 年 1 月 1 日以降に製作された車両に取り付けた場合、一部の車両において前部霧灯下縁高さが保安基準に抵触する場合があります。
改善の内容	当該部品装着車両を点検し、該当するものは対策品と交換する。 また、上記交換部品で保安基準を満足しない一部の車両は純正用品 H I D フォグランプに交換する。
クレーム件数	0 件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	・使用者：電話またはダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・トヨタテクノクラフトのホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象車の範囲	自主改善対象数	備考
TRD スポルティーボ AVS サスペンションキット	48000-GS800	GRS180-0037416～GRS180-0079842 GRS182-1023556～GRS182-1049008 GRS184-0005958～GRS184-0021567	262 セット	トヨタ クワン用
TRD スポルティーボ スプリングセット	48130-GS810		465 セット	
(2種類)		合計	727 セット	

問い合わせ先

トヨタテクノクラフト株式会社
サービス本部サービス技術室アフターサービスグループ
TEL 045-540-2139

改善箇所説明図



不具合発生箇所

注: [] は交換部品を示す。

後付け部品として設定したコイルばねを平成18年1月1日以降に製作された車両に取り付けた場合、一部の車両において前部霧灯下縁高さが保安基準に抵触する場合があります。

改善の内容

当該部品装着車両を点検し、該当するものは対策品と交換する。

また、上記交換部品で保安基準を満足しない一部の車両は純正用品H I D Fogランプに交換する。