

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年11月11日

リコール届出番号	2215	リコール開始日	平成20年11月12日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	走行装置(前車軸)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型ノンステップバスの前車軸の強度が不足しているため、ローリングやハンドル据え切り操作を長期間繰り返すと、当該車軸に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、車軸が折損し、操舵不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該前車軸を対策品と交換する。 なお、対策品の全数供給に時間を要するため、亀裂有無の点検を行い、亀裂が認められた車両を優先に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	あり(軽傷1件)
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2215のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	HU2PMCE	日野 ブルーリボン	東[41]8348東 平成10年2月19日	1	
			東[41]8349東 平成10年2月24日	1	
			東[41]8224東 平成10年2月27日	1	
			東[41]8225東 平成10年2月19日	1	
			東[41]8230東 平成10年2月20日	1	
			東[41]8233東 平成10年2月25日	1	
			神[42]811586神 平成10年3月17日	1	
			大[61]8281大 平成10年3月17日	1	
			大[61]8350大 平成10年3月26日	1	
			大[61]8349大 平成10年3月26日	1	
			大[61]8348大 平成10年3月26日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	HU2PMCE	日野 ブルーリボン	静[52]8121静 平成10年8月27日	1	
	HU2PPCE		静[52]82241静 平成10年7月30日	1	
	KC-HU2PMCE		HU2PMC-40023～HU2PMC-40066 平成10年10月14日～平成11年 8月20日	44	
			HU2PMC-60011～HU2PMC-60049 平成11年 8月28日～平成12年 6月20日	37	
	KC-HU2PPCE		HU2PPC-40011～HU2PPC-40024 平成10年11月11日～平成11年 7月30日	14	
			HU2PPC-60011～HU2PPC-60013 平成11年11月16日～平成11年11月22日	3	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成10年 2月19日～平成12年 6月20日	(計 111 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。