

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年11月27日

リコール届出番号	2225	リコール開始日	平成20年11月28日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(バキューム配管、バキュームホース)		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状況 及びその原因	軌陸車(軌道兼用車)のブレーキ倍力装置において、バキューム配管の溶接不良とともにバキュームホースに誤品を組み付けたものがある。そのため、負圧が十分に供給されず、最悪の場合、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	バキューム配管を良品と交換する。また、バキュームホースを点検し、不適切なものは正規品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:お客様を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2225のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
日野	BDG-XZU414M	日野 デュトロ	XZU414-1009450 平成20年 3月18日	1	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成20年 3月18日	(計 1台)	

備考) 本件は、平成20年10月21日付、届出番号「2196」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加するものです。