

## 建築物等における最近の主な事故事例について

### 目 次

1. 建築物における事故事例	1
2. エレベーターにおける事故事例	6
3. エスカレーターにおける事故事例	18
4. 簡易リフトにおける事故事例	25
5. 小荷物専用昇降機における事故事例	28
6. 遊戯施設における事故事例	29

## 1 建築物における事事故例(過去3年間)

最終更新日:2008/8/20

発生年月日	発生場所	建築物用途	状況	被害の程度
H17/09/26	広島県内	パチンコ店	県庁やデパートが立ち並ぶ繁華街の一角のパチンコ店ビル解体工事現場で、高さ約5mの外壁が幅約20mにわたって突然崩れ、がれきなどが歩道や車道に落下し、男性2名が負傷した。	要入院1名、軽傷1名
H17/10/24	鳥取県内	中学校	休み時間中、校舎1階の教室内で数人の生徒と追いかけっこをして遊んでいた際、男子生徒(13才)がテラス側の窓ガラスに誤ってぶつかり、割れたガラス片で負傷した。生徒はその後手洗い場で血を洗い流している最中に意識を失い、約1時間20分後に死亡した。	右手首にけが、救急隊員が病院に収容したが、出血がひどく間もなく死亡
H17/11/24	埼玉県内	スポーツ施設	2階にある屋内プールで、石こう製の天井板約150枚が落下し、4m下のプールにいた利用客3人に当たった。	男性(65才)と女性(48才)が、肩や首に軽い打撲
H18/06/07	新潟県内	小学校	消防法で定める定期点検中に防火シャッターが降下し、小学生1名が首を挟まれた。	重体1名
H18/08/10	愛知県内	県営住宅	5階建て県営住宅の3Fの部屋から男性(25才)がベランダに出ようとしたところ、バランスを崩し、手すりにつかまつたところ、手すり子が外れ1階に転落した。	肋骨骨折及び左手首開放骨折
H18/08/13	大分県内	多目的ホール	座席最上段に通じる2階の扉から入ったところ、可動式のいす席が格納されていたため4メートル下のフローリング床へ転落した。	重傷
H18/10/11	東京都内	倉庫	解体作業中、柱・外壁を重機にて倒す際に躯体とPC版を止めてある金具が腐食していたためPC版が剥がれ壁が足場(養生)に寄り掛かりそのまま足場ごと道路に倒壊した。	負傷者なし
H18/11/15	山口県内	店舗	駐車場につながるらせん状の通路から乗用車が約8メートル下に転落した。通路は、右回りのらせん状になっていたが、車は何らかの原因で直進し、高さ約2メートルの金網のフェンスを突き破って落ちたもの。	乗っていた4名が死亡

発生年月日	発生場所	建築物用途	状況	被害の程度
H18/12/08	北海道内	駅	電動車いすの男性がエレベーターを降りた後に、近くの階段から転落した。	頭を打ち死亡
H19/02/16	静岡県内	共同住宅	22階床版コンクリート打設工事中、仮設床材がコンクリートの重量に耐え切れず、床材とともに作業員2名がELVピット最下部まで転落した。	死者1名、中等症1名
H19/04/19	岐阜県内	共同住宅	共同住宅の2階に住む主婦がベランダのアルミ製手すり(高さ約1.2m、幅約2.5m)に布団を干していたところ手すりが外れ、約3.8m下のアスファルト面に転落した。	骨盤を骨折する等の重傷。女性は妊娠中で、同日、緊急出産したが胎児は出産後死亡した。
H19/04/25	東京都内	事務所	建物解体中に足場(鋼管パイプ製、高さ8.6m、幅29m)が道路側に倒壊し、けが人が1名(自転車での通行人)発生した。	軽傷
H19/06/06	愛知県内	事務所	鉄骨を吊り上げ作業中、建材H形鋼約130kgが落下した。	なし
H19/06/19	東京都内	雑居ビル	雑居ビル2階の壁面から飲食店の看板が落下し、通行人の被害者女性が下敷きになった。また、被害者男性が落下した看板を持ち上げる際に手を負傷。	女性(28歳)重傷、男性(23歳)軽傷
H19/06/19	東京都内	入浴施設	女性専用温泉の別棟の地下にあるポンプ室で天然ガスが原因とみられる爆発があり全壊。従業員3名が死亡、通行人を含め3名が負傷した。	死者3名、負傷者3名
H19/07/06	東京都内	店舗	店舗出入り口上の鋼板(湾曲形状の意匠用鋼板 重量約25kg前後)が何らかの原因で約3m下の地面に落下した。	特になし
H19/07/13	福岡県内	雑居ビル	ビル3階部分の外壁に取り付けられていた広告物(高さ約3m、幅約2m、重量1.5トン;大黒様の人形)が、交差点の側道上に落下した。前夜から当日早朝にかけた強風雨により落下したものと推定される。	けが人等なし。

発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度
H19/08/15	京都府内	事務所	塔屋(パラペット付近)のタイルが剥離して落下し、敷地前面に破片が飛散した。	近くにいた女性1名に落下した破片が当たったが、病院で特に問題はないとの診断を受けている
H19/11/08	埼玉県内	駐車場	立体駐車場4階から軽乗用車が転落し、約11メートル下の地上に衝突して大破した。車は4階西側のスロープ付近の鉄柵(高さ約1.2m)を突き破った。	死者2名
H20/01/01	茨城県内	健康福祉施設	屋内の温水プールにおいて、営業開始前、天井の軽量鉄骨下地を残し、厚さ8mmのケイ酸カルシウム板と厚さ12mmのロックウール吸音板の複層板が約5m×約1mにわたり落下した。	なし
H20/01/06	愛知県内	スポーツ施設	地下2階にある屋内プールにおいて、営業開始前、天井の軽量鉄骨下地を残し、厚さ約6mmのケイ酸カルシウム板と厚さ約12mmのロックウール吸音板の複層板が約20m×約4mにわたり落下した。	なし
H20/02/16	北海道内	仮設上屋	建設工事中の雪覆いのために設置した仮設上屋16基のユニットのうち6基が積雪のため崩壊した。	負傷者3名
H20/03/01	北海道内	スポーツ施設	室内水泳施設の屋根が約300平方メートルにわたって落下した。屋根の積雪は1メートル近くあり、雪の重みや老朽化が原因とみられる。センターでは雪下ろしを一度も行っていなかった。	なし

発生年月日	発生場所	建築物用途	状況	被害の程度
H20/03/23	福岡県内	店舗	ビルの外壁に取り付けられていた看板と外壁とをつなぐ接合金物をカバーしているステンレス製側板が、ビルの東側道路上に落下した。事故当時、強風注意報が発令されており、側板取付け下地の腐食により、側板の留め金具が外れ、風にあおられて落下したものと推定される。	なし
H20/04/09	静岡県内	店舗付共同住宅	3階(最上階)の屋根庇部分で、立上り面の仕上げ材、モルタル塗りの一部が下地より剥離し、幅約1.5m 長さ約15mにわたり歩道上に落下した。	なし
H20/04/16	福岡県内	多目的ホール	正面玄関入口あたりの3階部分(約0.6m×約2.0m)で外壁タイルが落下した。	なし
H20/04/22	大阪府内	学校	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3月中旬頃、高等司法研究科の女性職員ら2名が体調不良を訴えたが、大学が揮発性有機化合物の濃度を測定したところ、値が低かったため様子を見ていた。</li> <li>・4月からの本格利用後、学生数人も頭痛や鼻水などを訴えた。</li> </ul>	職員2名がシックハウス症候群と診断
H20/04/28	沖縄県内	体育館	地震による揺れで体育館の天井の一部が落下した。	なし
H20/04/29	青森県内	店舗	地震による揺れで店舗入り口上部のひさしが落下した。	通行人1名が右腕及び背骨の骨折
H20/05/06	東京都内	店舗、住宅	建物6, 7階部分の外壁タイル(50角モザイクタイル)が落下し通行人に被害を与えた。	被害者数4名(女性)軽傷

発生年月日	発生場所	建築物用途	状況	被害の程度
H20/06/18	東京都内	学校	授業で屋上にいた児童がトップライトを踏み抜き、吹き抜けになっている1階ホールの床に落下した。	死亡
H20/07/18	大阪府内	住宅	住宅密集地にある木造平屋建家屋の屋根の一部(約10m <sup>2</sup> )が落下した。	軽症
H20/08/02	東京都内	店舗	左肩と背中をシャッターに挟まれて窒息死した模様。被害者は酔ってシャッターの降下線に寝ていた。	死亡
H20/08/07	三重県内	スポーツ施設	午前9時40分頃にプール上部の天井仕上げ材(1枚の大きさ0.3m×4.0m)が3枚落下した(天井高さ7m)。	なし

[REDACTED]は、前回からの更新分

## 2 エレベーターにおける事故事例(過去3年間)

### ①エレベーター(利用者の事故)

最終更新日: 2008/8/20

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H17/11/13	秋田県内	エレベーター	4Fから児童(小学3~6年)25名が乗り込み1Fに降下したところ、1F到着時に扉が開かず閉じ込められた。	外傷なし、体調不良を訴え 16名病院に運ばれる	
H18/03/27	福井県内	エレベーター	患者とその家族の計4名が1Fへ降りるため乗り込んだところ、扉が開かなくなり、1Fから7Fまでを上昇、下降を繰り返した。かご内からインターホンにて警備員室に通報があり、管理しているメンテナンス会社職員が駆けつけ、約1時間後に救出。	1名が気分が悪くなり手当を受ける	
H18/05/22	福島県内	エレベーター	保守点検作業中のエレベーターで、開いたままの1F扉から乗り込もうとした男性(39才)が約1.3m下のピットに転落した。	臀部裂傷の軽傷	
H18/06/03	東京都内	エレベーター	1Fから男性(16才)が12Fで降りようとしたところ、扉が開いたままかごが急上昇し、かご床と乗場天井部の間に挟まれた。	窒息により死亡、同乗していた女性(57才)はけがなし	
H18/07/08	福岡県内	エレベーター	男性3名が8Fに上がるため1Fからエレベーターに乗り込み、2F付近で突然停止した。	1名がむち打ちの症状を訴え病院で治療を受ける	
H18/08/07	大阪府内	エレベーター	電気工事業者の自宅外壁に取り付けたの自作の昇降機(ワイヤでつり下げられた鉄製のかご(高さ105cm、奥行82cm、幅96cm)がモーターで上下する)に、誤って女児(8才)が挟まれた。	死亡	違法物件

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H18/08/14	東京都内	エレベーター	電動車いす使用者が3Fへ降りるため4Fよりかごに乗り込んだところ、かごには先に台車が乗っていたため乗り込みスペースが狭く、かご内に乗り込んだものの車いすの後部車輪が扉に接触していたため、かご扉が約3mm程度すき間があるまま運行し、3F到着直前(3F床面より約110mm上)で緊急停止したが、停止位置が扉開閉範囲内(±150mm)であったため扉が開き、後ろ向きのまま車いすを降車しようとしたところ、段差で転倒した。	頭部打撲、頸椎損傷を悪化させた	過去にもねじが挟まり緊急停止、通常運行時段差が生じたことがあった
H18/08/18	和歌山県内	エレベーター	男性(30歳代)が4Fから1Fへ降りるためエレベーターに乗り込んだところ、4Fと3Fの間で突然ガタと揺れ停止し、衝撃で男性は壁に倒れかかり負傷した。	手首関節と頭部を打撲し、全治1週間の軽傷	H8設置
H18/08/22	山口県内	エレベーター	男児(3才)が開く扉に手を挟まれた。	軽傷	
H18/08/27	広島県内	エレベーター	母親と一緒にエレベーターに乗っていた男児(1才)が内扉に手を掛けていたため、扉が開いた際に扉のすき間に指を引き込まれた。	左手人差し指と小指に軽傷	
H18/09/26	東京都内	エレベーター	犬の散歩から10Fへ帰宅途中、乗り合わせた男性が8Fで降りたところ犬がつられて降り、指にリードを巻き付けていた飼い主の女性(95才)がかご内に引き戻そうとしたが扉は閉まりかごは上昇を始めたため指4本が切断された。	左手親指以外の4本切断	
H18/10/25	熊本県内	エレベーター	容疑者と警察官2名が先にエレベーターに乗り込み、護送していた女性職員(25才)が乗り込む前に扉が閉まりかごは動き出した。女性職員は左手に容疑者の腰ひもを巻き付けていたため強く引っ張られ、左手の甲から先を切断した。	左手の平と親指の先を切断	
H18/10/29	東京都内	エレベーター	20Fで停止したエレベーターに約20cmの段差があり、気づかず乗り込もうとした女性(60才代)がバランスを崩し足をくじいた。	足首に軽傷	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/04/04	東京都内	エレベーター	エレベーターの8本のメインロープのうち1本について、ロープを構成するストランド8本のうち1本が破断し、機械室にある滑車の側部保護カバーに接触し火花が飛び、その火花が滑車の下部保護カバー上面に堆積した粉塵に引火し発煙した。	なし	同型機10基中 1基にストランド 切れ、8基に素 線切れ
H19/04/09	千葉県内	エレベーター	エレベーター機械室内に設置された制御盤内のトランス1個が焼損した。	なし	
H19/04/18	神奈川県内	エレベーター	4階でエレベーターから降りる際、持っていた掃除機のコードがエレベーターの3階部分のロック装置に絡まり、被害者がコードを取り外すために3階の扉を開けたため、ピットに転落し負傷した。	左足首骨折	
H19/04/23	千葉県内	エレベーター	かご上に取り付けられている着床スイッチ(ドア開許可領域検出装置)に不具合が発生したため、エレベーターが停止位置を検出できず最上階と最下階の往復運転を繰り返していた。	なし	
H19/05/06	東京都内	エレベーター	屋上エレベーター機械室内に煙が充満していた。	なし	
H19/05/08	大阪府内	エレベーター	市営地下鉄利用者が5月8日(火)に昇降路内の異音に気づき、保守点検業者に連絡し、調査したところ、全4本のメインロープのうち1本のロープにストランド切れが発生していることが判明し、当該エレベーターを休止。同日に当該エレベーターのすべてのメインロープ(4本)を交換し、安全な運行を確認した後、復旧。	なし	
H19/05/29	奈良県内	エレベーター	エレベーターが異常停止し1名の閉じこめが発生した。 消防署へ連絡が入り、消防署員により救出。 (救出9:30頃、閉じこめ時間30分程度)	なし	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/05/30	大阪府内	エレベーター	当該市営住宅の住民が5月30日(水)に昇降機のゆれ及び昇降路内の異音に気づき、保守点検業者に連絡し、調査したところ、全3本のメインロープのうち1本のロープにストランド切れが発生していることが判明し、当該エレベーターを休止。同日に当該エレベーターのすべてのメインロープ(3本)を交換し、安全な運行を確認した後、復旧。	なし	
H19/06/01	京都府内	エレベーター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧エレベーター機械室(地下1階)の煙感知器(光電2種)が発報、当施設の職員が現場を確認、モーターから発煙していた。電源は既に遮断され、発煙のみのため、消火活動は無し。</li> <li>・消防は、火災通報装置により、直接通報され、現場急行したが、消火活動は実施されず。</li> </ul> <p>応急措置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当日15時15分、保守点検業者到着し、調査。23時ごろ、モーター取替えし、検査・試運転のうえ、復旧。</li> </ul>	なし	
H19/06/04	東京都内	エレベーター	平成19年5月11日エレベーターの定期検査を実施したところ、ピット室の緩衝器の根本部分、調速機の取付け部分及びレール取付け部分の腐食が著しいことから、交換のため当該エレベーターを停止していた。6月4日になって、市役所に住民からエレベーターを停止していることに対する通報が寄せられ、現地調査したところ、著しい錆による腐食を確認し、その程度から判断すると、前回の定期検査(平成18年7月11日)以降のみの錆によるものとは考えられず、前回の定期検査の内容(A判定)が不適当であると判断した。	なし	
H19/06/05	大阪府内	エレベーター	被害者が3階から1階へ行くために、自転車とともにエレベーターに乗車中、自転車の後部付近が扉を圧迫し、扉がわずかに開いたため、安全装置が作動し1階付近で停止。扉開閉可能な高さであったため、15cm程度の段差がある状態で扉が開き、被害者が気づかないままエレベーターから降りたため転倒し、大腿骨を骨折した。	男性(78歳) 大腿骨骨折	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/06/06	東京都内	エレベーター	雑居ビル1階で上昇中のエレベーターが1、2階間で動かなくなり、男女7人が約1時間閉じ込められた。東京消防庁のレスキュー隊などが駆けつけ3階の扉から救助した。	なし	
H19/06/08	埼玉県内	エレベーター	1階乗り場から母親とともに乗り込もうとしていた幼児がエレベーター扉に手をついたまま、自分で身体障害者用押しボタンを押した。扉が開いた際、エレベーター扉間(2枚扉片開き)に手を引き込まれた。	幼児左手打撲	
H19/07/04	東京都内	エレベーター	東京都内の雑居ビルにおいて男女11名が、約1時間EV(定員9名)に閉じ込められた。	なし	
H19/07/12	秋田県内	エレベーター	エレベーターが4階と5階の間で停止し、乗客3名がエレベーター内に閉じこめられた。カゴ上コントロールボックスカバーが通信ケーブルの一部を挟み込み電流異常とマイコンが判断し停止に至った。	なし	
H19/07/28	東京都内	エレベーター	1階より乗込んだ被害者(小児)がカゴに手を添えた状態で4階に着床戸開し、戸袋側に手を挟み込まれた。	右手小指薬指腱断裂	
H19/08/20	奈良県内	エレベーター	8人乗りエレベーター(600kg)に児童11人(約550kg)が3階から乗車し、1階ボタンを押したところ、4階へ上昇し、4階到着寸前に突然停止。閉じ込められた。エレベーター内直通電話と児童の持つ携帯電話とで、2回保守会社へ連絡が入った。保守点検会社担当者が現場に到着し、児童を救出した。	11人中、11歳の女子1人が過換気症候群で不調を訴え	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/09/12	大阪府内	エレベーター	遊戯施設において、男性客9人が3階から上行きのエレベーター(定員9名)に乗り込んだところ、エレベーターが異常降下し、3階床レベルから50cmほど天井が出ている状況で停止した。 閉じこめられた客が店に救助を要請し、店から連絡を受けた保守会社が約50分後に駆けつけ、エレベーターを2階レベルまで下ろして9人を救助した。	9人は衝撃で腰を打ったり、気分が悪くなったりして救急車で病院に搬送されたが、いずれも軽傷。	
H19/09/12	兵庫県内	エレベーター	3階から1階へ下降運転中、3階レベル下500mmの位置で停止。女性1名子供3名が閉じ込められた。	なし	
H19/09/14	大阪府内	エレベーター	3階から搭乗し下降運転中、5階と4階の中間付近で急停止した。即時救出運転機能が作動したことから閉じ込めには至らず5階から脱出した。	軽度の頸椎捻挫	
H19/09/14	京都府内	エレベーター	油圧エレベータ用モーター焼損により機械室の火災報知器動作。消防の消火活動はなし。	なし	
H19/09/16	広島県内	エレベーター	住民7人が乗ったエレベーター(定員9名)が1階まで降りようとしたところ、1階で停止せず、1階床下約47cm下がった位置で停止した。 閉じ込められた住民が外部連絡装置で保守会社に救助を要請し、駆け付けた保守会社が約20分後に外部からエレベーターのドアを開けて住民を救助した。	なし	
H19/10/12	香川県内	エレベーター	2階より1階に下りたところ扉が開かず、戸締め救出装置が作動し他階の開閉確認し、結果的に2階で停止した。 停止後携帯電話で病院受付に連絡、病院より11時8分消防署に連絡、消防により11時30分救出された。 故障改善(同日17時30分)後正常運行している。	なし	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/10/22	大阪府内	エレベーター	下階より空のかごが移動、5階で扉が開かずにかごが上昇その後、大きな音がする。 かごは7階床レベルより約1m上で停止。つりあいおもりが緩衝器まで達していた。	なし	1995年設置
H19/10/23	大阪府内	エレベーター	かごが昇降するが扉が開かないため閉じ込めが発生した。 戸開の為の電気回路を構成しているドア抵抗の端子台が接触不良状態となりドアを開けることができず、閉じ込め故障が発生。端子及び抵抗の取替えにより復旧した。	なし	
H19/11/02	大阪府内	エレベーター	1階からエレベータに乗り5階へ上昇中、5階停止位置の30cm下で停止。扉も開かず閉じ込められた。被害者がエレベーター内のインターホンで通報し40分後救出された。	なし	
H19/11/19	大阪府内	エレベーター	7階より2名が乗込み1階へ下降し到着したが、扉が開かず閉じ込めが発生した。制御盤内戸開用リレーの接触不良により戸開用リレーがONの状態のままとなつたため、扉を動かすことができず閉じ込めが発生した。	なし	
H20/01/11	東京都内	エレベーター	5Fからエレベーターに乗り込んだ男性が3Fで降りた直後、扉が開いたままの状態でかごが上昇し、最上階の7Fを約1m過ぎたところで停止した。	なし	
H20/01/17	大阪府内	エレベーター	5階から下降中に1階停止位置で正常に停止したが扉が開かず閉じ込められた。発生より約15分間閉じ込め。扉敷居に異物が挟まっていたため正常に開閉できなかった。	なし	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/01/19	大阪府内	エレベーター	7階から乗込み下降中に7階床面の約20cm下で停止し、夫婦一組が閉じ込められた。発生より約53分間閉じ込め。	なし	
H20/01/20	静岡県内	エレベーター	主ロープストランド1本破断。破断したストランドにより調速機の安全スイッチ部分を破損し、エレベーター停止。男性1名がエレベーター内に閉じ込めになった。	なし	
H20/01/21	大阪府内	エレベーター	力ゴ内より管理会社へ連絡が入り、点検員が救助に向かうが現場到着時には被害者が自力で脱出していた。発生より約20分間閉じ込め。	なし	
H20/01/22	福岡県内	エレベーター	4時頃清掃作業員8名乗車し、地上から地下1階へ移動中非常停止装置動作で停止。約2時間後8名を救出、目視点検等を行ったが異常を発見できないため約1時間後運転再開。運転再開約25分後、乗客7名乗車時に地上から地下1階へ移動中非常停止装置動作で停止。20分後乗客を救出。原因については、非常止め装置とガイドレールの間隔が狭くなっていたため、多数の乗客が乗った際に非常止め装置とガイドレールが接触し、非常停止したもの。	なし	
H20/03/03	愛媛県内	エレベーター	2階駐車場より1階店舗へエレベーターで降りたところ1階のフロアレベルとエレベーターのかご床との間に段差(かご床のほうが高い)があり転倒。	肩部骨折	
H20/03/07	大阪府内	エレベーター	エレベーターの位置を検出する装置に不具合が発生し、安全装置が作動し上階へ向かう途中の3F停止位置の手前で停止。保守業者が駆けつけ救助を行なった。約15分間閉じ込め。	なし	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/03/07	静岡県内	エレベーター	エレベーター外側で待っていた女児(2才)が扉に手をついていたため、扉が開いた際に扉と壁のすき間に右手人差し指を挟まれた。	右手人差し指に軽傷	
H20/03/09	大阪府内	エレベーター	エレベーター制御盤内の基盤が誤作動を起こし、上階へ向かう途中の9F停止位置の手前で停止。保守業者が駆けつけ救助を行なった。約15分間閉じ込め。	なし	
H20/03/10	大阪府内	エレベーター	ブレーキリレーに不具合が発生し停止予定の6階に停止しきれず9階停止レベルを越えたところで安全装置が作動し停止した。約50分間の閉じ込め。	なし	
H20/03/13	東京都内	エレベーター	エレベータを非常運転に切り替えたところ、避難階である2階で停止し扉が開くところ、1階で停止後扉が開かなくなつた。	なし	
H20/04/01	東京都内	エレベーター	屋上エレベーター機械室より煙が出ていると消防署から連絡が入り(道路の反対側が消防署)、消防署隊員が駆けつけかご内の職員を救出し、機械室電源も消防隊員により遮断、人荷用エレベーターは即、休止とした。かご内に30分程度閉じ込められた。	なし	
H20/04/25	大阪府内	エレベーター	6階からエレベータに乗り1階へ向かい下降運動中5階停止位置で停止後、扉が開かず約20分間閉じ込められた。	なし	
H20/05/03	山形県内	エレベーター	動力モーターに接続されている配線に接続不良がありブレーカーが遮断され緊急停止。乗客が約50分間の閉じ込められた。	なし	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/05/11	大阪府内	エレベーター	1階から乗り込み上昇中、5階の正常停止位置から約120cm上で停止し、約30分間閉じ込められた。	なし	
H20/05/29	佐賀県内	エレベーター	定員15人のエレベーターに、6階に上がるために2階から24名が乗り込んだところ、ドアが閉まり、積載超過の為上昇することができず起動・停止を繰り返して下降。1階の床面から30cm程度下がったところで停止し、閉じ込められた。約47分後に救助された。	なし	
H20/06/25	大阪府内	エレベーター	1階から乗り込み11階へ上昇中に4階停止位置の15cm下で動かなくなり、閉じ込めとなった。	なし	
H20/07/16	大阪府内	エレベーター	5階から乗り込み1階に着床後、扉が開いたときに乗っていた幼児が手をはざまれた。	擦り傷程度の模様	
H20/08/12	栃木県内	エレベーター	女児(2才)がかご内で扉に寄りかかっていたため、扉が開いた際に戸袋に左手を引き込まれた。	手首を打撲し全治1週間の軽傷	

## ②エレベーター(作業者の事故)

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H18/02/11	三重県内	エレベーター	荷物エレベーター(幅1.2m、奥行0.3m、高さ3.6m)のかご上でつり合おもりの調整をしていた男性作業員(40才)がつり合おもりと建物支柱との間に挟まれた。	頭の骨を折るなど翌日死亡	荷物用
H18/05/22	福島県内	エレベーター	保守点検作業中のエレベーターで、開いたままの1F扉から乗り込もうとした男性(39才)が約1.3m下のピットに転落した。	臀部裂傷の軽傷	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H18/06/26	愛知県内	エレベーター	工事に利用していた車両用エレベーターに手すりを設けていなかったためエレベーターと内壁とのすき間(約80cm)から現場責任者(31才)が転落した。	死亡	
H18/07/22	東京都内	エレベーター	エレベーターの修理作業を行っていた男性作業員(23才)が降下してきたかごにぶつかり負傷した。	背中を打ち重傷	
H18/08/17	愛知県内	エレベーター	解体作業中につり合おもり(約700kg)が落下し、男性作業員(49才)が下敷きとなつた。	即死	
H18/08/24	東京都内	エレベーター	男性保守作業員(31才)かご上でドアの開閉速度の点検中、かご内の別の作業員が、「開」ボタンを押そうとしたところ、誤って「8F」ボタンを押し、かごが上昇したため転落し、かごと昇降路壁との間に挟まれた。	全身を骨折し死亡	
H18/08/29	京都府内	エレベーター	建設中の物流施設のエレベーターのかご上で清掃作業をしていた男性(62才)が誤って約1mの壁とのすき間から約10m下に転落した。	頭を強く打ち、約2時間半後に死亡	
H18/08/30	東京都内	エレベーター	ビルの内装工事を行っていた男性作業員(54才)が、5Fでエレベーターの扉に水準器を挟み、扉が閉まらないようにして資材の運び出しをしていたところ、水準器が乗場側にずれて扉が閉じ、かごは7Fの呼びに応答して上昇したが、作業員は気づかず扉をこじ開けピットに転落した模様。	死亡	
H18/11/01	福井県内	エレベーター	かご上でエレベーターの解体作業を行っていた作業員(25才)が、ワイヤロープを切断したところ、落下してきたつり合おもりが直撃した。	首の骨を折り死亡	
H18/11/29	群馬県内	エレベーター	男性(43才)が作業員用の1人乗り点検エレベーターから約20m転落した。	約2時間後に脳挫傷により死亡	
H19/03/01	東京都内	エレベーター	アルバイト男性従業員(56才)がフォークリフトとともに1Fから2Fへ向かっていたところ、誤って転倒し、かご床と1F天井部に挟まれた。	胸部圧迫にて死亡	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/05/14	群馬県内	エレベーター	空調工事の下見中の男性作業員(39才)が電源盤を探すため店舗部分からエレベーター部分に移動した際、誤って約19m下の金属製床に転落した。	死亡	
H19/05/20	広島県内	エレベーター	空の昇降機を1階に降ろすため、2階にいたアルバイト男性が、頭を昇降機のなかに入れたまま自らスイッチを入れたため、手すりと昇降機の上部の鉄枠の間に挟まれ死亡したものの。	死者 男性(29歳)	荷物用
H19/08/03	愛知県内	エレベーター	かごを4Fに止め、昇降路内で男性作業員(62才)が1Fの扉の点検をしていたところ、かご(縦横90cm、高さ1.9m)が降下し挟まれた。	胸部圧迫により死亡	
H19/12/18	愛媛県内	エレベーター	かごを4Fと5F間に止め、4Fからエレベーター下部の点検を行っていた作業員が誤ってピットに転落した。	全身を強く打ちまもなく死亡	

[REDACTED] は、前回からの更新分