

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 20 年 12 月 3 日

リコール届出番号	外-1537	リコール開始日	平成 20 年 12 月 3 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ヘスス・コルドバ	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	前照灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	配光可変型前照灯装備車両において、前照灯洗浄器が装備されていない。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、前照灯洗浄器を取り付ける。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	生産車両の仕様見直しの検討の際、上記装備漏れが発見された。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1537 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-VS25	325i ツーリング	WBAUT92050A538503 ~ WBAUT92090A538505 平成 20 年 8 月 20 日 ~ 平成 20 年 9 月 2 日	3	
	ABA-VB25	325i	WBAPH16060NL74505 ~ WBAPH16000NL74841 平成 20 年 9 月 4 日 ~ 平成 20 年 9 月 25 日	171	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 8 月 20 日 ~ 平成 20 年 9 月 25 日	(174 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。