

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 1月 15日

リコール届出番号	2243	リコール開始日	平成21年 1月 16日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 [問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253]		
不具合の部位（部品名）	前照灯（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインハーネスの前照灯用電気配線において、配線が不適切なため、当該電気配線と左側前照灯とのコネクタ部より浸入した雨水等が、配線内をつたい、フロアハーネスとのコネクタ内部に溜まる場合がある。そのため、内部の端子が腐食し接触不良となり、最悪の場合、前照灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メインハーネスを対策品と交換するとともに、フロアハーネスとのコネクタを点検し、内部が腐食しているものは、フロアハーネス側コネクタを新品に交換する。		
不具合件数	25件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2243のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA63T	キャリイ	DA63T-410001～DA63T-494090 平成17年11月14日～平成19年2月27日	83,934	
	EBD-DA65T		DA65T-100050～DA65T-114516 平成17年11月18日～平成19年6月14日	14,445	
マツダ	EBD-DG63T	スクラム	DG63T-410001～DG63T-414669 平成17年11月14日～平成19年1月17日	4,661	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年11月14日～平成19年6月14日	(計103,040台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。