

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 21 年 1 月 21 日

リコール届出番号	外-1543	リコール開始日	平成 21 年 1 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキディスクにおいて、固定ボルトの長さが不足しているものが組みつけられている。そのため、そのまま使用を続けると、当該各ボルトが緩み、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、すべての固定ボルトを対策品に交換し、これに伴いディスク裏側のワッシャーも新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-1543 を貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F 650 GS	BMW F650GS	WB10218028ZT25516 ～ WB10218019ZT33639 平成 20 年 1 月 7 日 ～ 平成 20 年 8 月 25 日	380 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 20 年 1 月 7 日 ～ 平成 20 年 8 月 25 日	380 台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。