

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年1月29日

リコール届出番号	2255	リコール開始日	平成21年1月30日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	非常口(非常口扉車外操作ハンドル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	非常口扉の車外操作ハンドルの強度が不足しているため、当該ハンドル操作時、ロック解除前にハンドルを引張ると折損するものがある。そのため、車外より扉を開けることができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ハンドルを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし。
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2255のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PKG-KV234L2	日野 ブルーリボンII	KV234L2-7000129~KV234L2-7000147 平成19年12月6日~平成20年3月10日	18	
	PKG-KV234N2		KV234N2-7000036~KV234N2-7000208 平成19年11月24日~平成20年8月19日	13	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年11月24日~平成20年8月19日	(計31台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。