

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成21年2月17日

改善対策届出番号	377	改善対策開始日	平成21年2月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位(部品名)	加速装置(スロットルケーブル)			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハンドルに取付けたスロットルハウジングの排水孔位置が不適切なため、洗車等によりハウジング内に溜まった水がスロットルケーブル内部に浸入して滞留するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、スロットルケーブル内のインナワイヤが錆びてスロットル操作が重くなり、最悪の場合、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、スロットルケーブル一式を対策品と交換する。			
不具合件数	2件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AA01	スーパーカブ50 プレスカブ50	AA01-1700036 ~ AA01-1734740 平成19年8月22日 ~ 平成21年1月30日	28,784	スーパーカブ50カスタムは除く
		リトルカブ	AA01-4000015 ~ AA01-4009079 平成19年8月22日 ~ 平成21年1月28日	9,065	
	(計1型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年8月22日 ~ 平成21年1月30日	(計37,849台)	

### 【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。