

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年 3月5日

リコール届出番号	2274	リコール開始日	平成21年 3月 6日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(スイング扉)		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状況 及びその原因	大型観光バスのスイング扉挟み込み防止機構用スイッチの防水性が不適切及び 扉ロック位置を検出するスイッチ上部のカバー形状が不適切なため、その両スイッチ が故障した場合に、扉の挟み込み防止機構が作動する場合がある。そのため、最悪 の場合、走行中に扉が開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スイッチを防水式に交換するとともに、スイッチカバー部にカバーがないも のはカバーを追加する。なお、対策品の供給に時間を要することから、暫定措置とし て扉の挟み込み防止機構を非作動にする。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし。
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分 解整備事業者に周知させるた めの措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート 付近にNo.2274のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	ADG-RU1ESAA	日野 セレガ	RU1ESA-40012~RU1ESA-42023	1,887	
	PKG-RU1ESAA		平成17年 8月26日~平成21年 2月13日		
	ADG-RU8JHAA		RU8JHA-40011~RU8JHA-40338	327	
	BDG-RU8JHAA		平成18年 2月13日~平成21年 1月29日		
	BJG-RU1ASAR		RU1ASA-40011~RU1ASA-40016	6	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年 8月26日~平成21年 2月13日	(計 2,220 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。