

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成21年 3月12日

リコール届出番号	2281	リコール開始日	平成21年 3月13日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先: お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位 (部品名)	制動灯及び尾灯 (バルブソケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯及び尾灯のソケットアース端子の構造が不適切なため、ソケット部の温度が高くなり、ソケットが変形するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると導通不良となり、当該灯火器が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ソケットを対策品に交換する。なお、大型路線バスは、冷却ダクトを追加する。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2281のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	PB-RM360GAN	—	RM360G-00001~RM360G-01046 平成16年 7月16日~平成19年 8月24日	204	
	PB-RM360HAN		RM360H-00002~RM360H-01043 平成16年 7月16日~平成19年 8月24日	110	
	PK-JP360NAN		JP360N-00002~JP360N-01010 平成16年 8月25日~平成19年 8月 9日	88	
	PK-RP360GAN		RP360GAN-00001~RP360GAN-01011 平成18年 2月 7日~平成19年 8月 2日	25	
	ADG-RA273KAN		RA273K-00001~RA273K-00424 平成17年 5月19日~平成19年 7月25日	134	
	ADG-RA273MAN		RA273M-00019~RA273M-00431 平成17年 9月12日~平成19年 8月29日	197	
	ADG-RA273PAN		RA273P-00018~RA273P-00430 平成17年 9月 8日~平成19年 8月31日	49	
	ADG-RA273TAN		RA273T-00002~RA273T-00233 平成17年 5月19日~平成18年 2月16日	25	
	PKG-RA274KAN		RA274K-00007~RA274K-00576 平成18年 5月11日~平成19年 9月14日	294	
	PKG-RA274MAN		RA274M-00008~RA274M-00574 平成18年 5月15日~平成19年 9月 6日	216	
	PKG-RA274PAN		RA274P-00242~RA274P-00582 平成18年10月23日~平成19年 9月10日	23	
	PKG-RA274TAN		RA274T-00033~RA274T-00513 平成18年 6月 5日~平成19年 6月29日	40	
	(計 12型式)	(計 4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年 7月16日~平成19年 9月14日	(計 1,405台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。