

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年3月26日

リコール届出番号	2282	リコール開始日	平成21年3月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床型全輪駆動車において、フロントアクスルの構造及び製造時の洗浄工程が不適切なため、アクスル内部の異物が減速ギヤのベアリングに浸入し、減速ギヤが破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異音が発生し、最悪の場合、当該ギヤに噛み込み、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントアクスル及び減速ギヤのベアリングを対策品に交換し、減速ギヤを新品にする。		
不具合件数	30件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2282のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KK-FRS33D4J	フォワード	FRS33D4J-7000001～FRS33D4J-7000167 平成11年5月12日～平成16年1月12日	164	
	KK-FRS33G4J		FRS33G4J-7000001～FRS33G4J-7000050 平成11年5月14日～平成15年12月1日	46	
	KK-FRS33H4J		FRS33H4J-7000001～FRS33H4J-7000028 平成11年6月19日～平成15年10月22日	28	
	KK-FRS33K4J		FRS33K4J-7000001～FRS33K4J-7000017 平成11年5月28日～平成15年12月11日	17	
	KK-FRS33L4J		FRS33L4J-7000003～FRS33L4J-7000022 平成11年5月14日～平成16年1月20日	19	
	KK-FSS33D4J		FSS33D4J-7000005～FSS33D4J-7000158 平成11年8月4日～平成16年1月22日	153	
	KK-FSS33G4J		FSS33G4J-7000002～FSS33G4J-7000120 平成11年8月27日～平成16年1月8日	116	
	KK-FSS33H4J		FSS33H4J-7000001～FSS33H4J-7000011 平成11年8月8日～平成14年11月4日	11	
	KK-FSS33K4J		FSS33K4J-7000001～FSS33K4J-7000007 平成12年1月26日～平成15年10月30日	7	
	KK-FSS33L4J		FSS33L4J-7000001～FSS33L4J-7000011 平成11年8月25日～平成15年10月15日	11	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-FRS35D3J	フォワード	FRS35D3J-7000001～FRS35D3J-7000031 平成16年7月7日～平成17年8月20日	31	
	PB-FRS35G3J		FRS35G3J-7000002～FRS35G3J-7000024 平成16年8月5日～平成17年8月31日	23	
	PB-FRS35H3J		FRS35H3J-7000001～FRS35H3J-7000007 平成16年6月28日～平成17年8月27日	7	
	PB-FRS35K3J		FRS35K3J-7000001～FRS35K3J-7000005 平成16年7月13日～平成17年5月20日	5	
	PB-FRS35L3J		FRS35L3J-7000001～FRS35L3J-7000004 平成16年10月5日～平成17年6月14日	4	
	PB-FSS35D3J		FSS35D3J-7000003～FSS35D3J-7000052 平成16年6月23日～平成17年9月1日	50	
	PB-FSS35G3J		FSS35G3J-7000001～FSS35G3J-7000035 平成16年7月16日～平成17年8月31日	35	
	PB-FSS35H3J		FSS35H3J-7000001～FSS35H3J-7000004 平成16年5月28日～平成17年5月14日	4	
	PB-FSS35K3J		FSS35K3J-7000001～FSS35K3J-7000002 平成16年9月28日～平成16年11月23日	2	
	PB-FSS35L3J		FSS35L3J-7000001 平成16年11月22日	1	
	(計20型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成11年5月12日～平成17年9月1日	(合計734台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。