

# TCD発行一覧

発行日: 2009年3月30日 から  
2009年3月31日 まで

<b>TCD番号</b> 7337 -1-2009	<b>種類</b> 装備品	<b>発行日</b> 03/31	<b>発効日</b> 04/14
<b>準拠AD</b> EASA AD 2008-0084 [Corrected 26 February 2009]			
<b>適用型式</b>	マイクロターボ社製サファイア20モデル095の補助動力装置を装備した航空機		
<b>概要</b>	APUのタービン・ホイールが破損し、破片が飛散する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	マイクロターボ・サービス・ブレティン095-49-16及びサファイア20モデル095メンテナンス・マニュアル 49-29-99		
<b>TCD番号</b> 7449 - -2009	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 03/31	<b>発効日</b> 04/01
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2009-04-02			
<b>適用型式</b>	プラット・アンド・ホイットニー式PW4090及びPW4090-3型発動機を装備した航空機		
<b>概要</b>	前方タービン・ハブが破損し、発動機外に破片が飛散する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	プラット・アンド・ホイットニー・サービス・ブレティンPW4G-112-72-290		
<b>TCD番号</b> 7466 - -2009	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 03/31	<b>発効日</b> 04/14
<b>準拠AD</b> EASA AD 2009-0047			
<b>適用型式</b>	フォッカー式F27マーク050、マーク0502及びマーク0604型		
<b>概要</b>	内側フラップのアウトボード・ドライブ・シャフトの損傷により、フラップの展開が左右非対称となり、機体の操縦性が失われる不具合防止		
<b>参照SB等</b>	フォッカー・サービス・ブレティンSBF50-27-043		
<b>TCD番号</b> 7467 - -2009	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 03/31	<b>発効日</b> 04/14
<b>準拠AD</b> EASA AD 2009-0049			
<b>適用型式</b>	フォッカー式F27マーク050、マーク0502及びマーク0604型		
<b>概要</b>	飛行中に自動フライト・アイドル・ストップ装置が一時的に使用不能となることにより、乗員が意図せずプロペラをリバース状態に設定し、機体の操縦性が失われる不具合防止		
<b>参照SB等</b>	フォッカー・サービス・ブレティンSBF50-76-017		
<b>TCD番号</b> 7468 - -2009	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 03/31	<b>発効日</b> 04/14
<b>準拠AD</b> ブラジルANAC DA 2008-03-01R2			
<b>適用型式</b>	エンブラエル式ERJ 170-100 STD、ERJ 170-100 LR、ERJ 170-100 SU、ERJ 170-100 SE、ERJ 170-200 STD、ERJ 170-200 LR及びERJ 170-200 SU型		
<b>概要</b>	FADECソフトウェアの論理的エラーにより、飛行中の発動機の停止に至る不具合防止		
<b>参照SB等</b>	エンブラエル・サービス・ブレティンNo. 170-73-0006		