


## 改善箇所説明



### 基準不適合発生箇所

〔前照灯の反射鏡のメッキの材質が不適切な為、バルブの熱、及び経年変化により劣化することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、前照灯の光量が減少し、保安基準に適合しなくなるおそれがある。〕

### 改善の内容

全車両、前照灯を対策品に交換する。

### 識別

交換した前照灯は、レンズの中心に同心円状の表面処理がされているため、特に識別は行わない。