

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL：03-5253-8111 内線 42353
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 6月 8日

リコール届出番号	外-1586	リコール開始日	平成21年 6月 9日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	<table border="1"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>		製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	①盗難発生警報装置（サイレン）、②電気装置（メイン制御モジュール）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>① 盗難発生警報装置のサイレンにおいて、内蔵されているバックアップバッテリーのシールの材質が不適切なため、早期に経時劣化し当該シールが痩せるものがある。そのため、当該バッテリー液が漏れ、サイレンの基板が損傷し、盗難発生警報装置が誤作動するおそれがある。</p> <p>② メイン制御モジュールにおいて、プログラムが不適切なため、盗難発生警報装置のサイレン基盤が損傷した場合に発生することがある誤信号により、窓ふき器が作動しないおそれがある。</p>					
改善措置の内容	<p>① 全車両、サイレンを良品と交換する。</p> <p>② 全車両、当該モジュールのプログラムを修正する。</p>					
不具合件数	① 2件 ② 11件	事故の有無	国内：無し			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1586のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-AB6324	ボルボ S80	YV1AS985071010294～YV1AS985671042406 平成18年10月20日～平成19年 9月19日	515	①、②
	CBA-AB8444		YV1AR855671025405～YV1AR855671044961 平成19年 2月20日～平成19年 7月 4日	21	①、②
			YV1AS855671003811～YV1AS855681050958 平成18年 9月27日～平成19年 8月 6日	128	①、②
	(計 2型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年 9月27日～平成19年 9月19日	664台	①、②

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれている場合があります。