

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 ｱﾄﾞﾚｽ : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年6月25日

リコール届出番号	2345	リコール開始日	平成21年 6月 26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料供給ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射装置において、燃料供給ポンプの製造時の加工が不適切なため、当該ポンプの内部に亀裂が発生し、燃料が漏れ、エンジンオイルに混入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料の混入したオイルがブローバイガスの通路を經由して吸気管に吸入されシリンダー内で燃焼するため、エンジン回転の上昇、エンジン停止及び再始動不能となり、最悪の場合、燃料の混入したエンジンオイルが漏れ火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ポンプを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	原動機メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.2345」のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	JDS KRC006	カトウ KR 70H型 ラフター	KRC006 - 0053 ~ KRC006 - 0075 平成20年10月17日~平成20年12月17日	23台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成20年10月17日~平成20年12月17日	(計23台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。