

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03 - 5253 - 8111 内線 42353

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 6月25日

リコール届出番号	2347	リコール開始日	平成21年 6月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日本除雪機製作所 代表取締役社長 中西 康博		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料供給ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射装置において、燃料供給ポンプの製造時の加工が不適切なため、当該ポンプの内部に亀裂が発生し、燃料が漏れ、エンジンオイルに混入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料の混入したオイルがブローバイガスの通路を經由して吸気管に吸入されシリンダー内で燃焼するため、エンジン回転の上昇、エンジン停止及び再始動不能となり、最悪の場合、燃料の混入したエンジンオイルが漏れ火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ポンプを良品と交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	無 し
発 見 の 動 機	原動機メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者 : 直接客先に通知する。 ・ 自動車分解整備事業者 : 対象台数が少数で、全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、後面ガラス左下隅に、No.2347のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
ニッセキ	JDS-R03C	HTR265L	R 0 3 C - 3 0 0 2 平成20年9月30日	1	
ニッセキ	R16B	HTR300M	R 1 6 B - 0 0 0 3 ~ 0 0 0 5 平成20年10月10日～平成21年 1月30日	3	
	（計 2 型式）	（計 2 車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成20年 9月30日～平成21年 1月30日	（計 4 台）	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。