

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 フォン：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年6月25日

リコール届出番号	2336	リコール開始日	平成21年6月26日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 山内 孝 （問い合わせ先：マツダ(株)コールセンター） TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	操縦装置（アクセルペダル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクセルペダルの製造工程において、アクセルペダルロッドとブラケットとの溶接が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると溶接が剥がれてアクセルペダルが外れ、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該アクセルペダルの製造ロット番号を点検し、対象のものはアクセルペダル一式を良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2336のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	ABF-SK82M	ボンゴ	SK82M-401595～SK82M-401686 平成21年4月8日～平成21年5月27日	57	1.8Lガソリン車のみ
	ABF-SK82V		SK82V-405564～SK82V-405911 平成21年4月8日～平成21年5月27日	178	
	ABF-SK82L		SK82L-400804～SK82L-400821 平成21年4月9日～平成21年4月17日	15	
	ABF-SK82T		SK82T-404441～SK82T-404481 平成21年4月9日～平成21年4月17日	32	
ニッサン	ABF-SK82MN	バネット	SK82MN-402219～SK82MN-402329 平成21年4月8日～平成21年5月29日	91	
	ABF-SK82VN		SK82VN-409725～SK82VN-410011 平成21年4月8日～平成21年5月15日	249	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	ABF-SK82LN	バネット	SK82LN - 400889 ~ SK82LN - 400905 平成21年4月9日 ~ 平成21年4月17日	15	1.8Lガソ リン車のみ
	ABF - SK82TN		SK82TN - 404915 ~ SK82TN - 405038 平成21年4月9日 ~ 平成21年4月17日	103	
三菱	ABF - SK82MM	デリカ	SK82MM - 200168 ~ SK82MM - 200177 平成21年4月8日 ~ 平成21年5月12日	3	
	ABF - SK82VM		SK82VM - 400810 ~ SK82VM - 400873 平成21年4月8日 ~ 平成21年5月26日	42	
	ABF - SK82TM		SK82TM - 400645 ~ SK82TM - 400656 平成21年4月9日 ~ 平成21年4月17日	12	
	(計11型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年4月8日 ~ 平成21年5月29日	(計797台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。