

| | |
|------|---|
| 連絡先 | 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353 |
| アドレス | http://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年6月25日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-1592 | リコール開始日 | 平成21年6月26日 |
| 届出者の氏名又は名称 | フィアットグループ オートモービルズジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム (製作国：イタリア 製作者名：フィアットグループ オートモービルズ社) 問い合わせ先：お客様相談センター 電話番号：0120-779-159 | | |
| 不具合の部位 | 制動装置 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 自動変速機仕様車(AT車)の制動装置において、バキューム能力が不足しているため、ブレーキ操作を頻繁におこなうと、ブレーキアシスト力が低下し、最悪の場合、制動停止距離が伸びるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ブレーキ負圧ポンプ一式を追加する。 | | |
| 不具合件数 | 7件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、または電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1592のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|------------|---------------|--|------------|----|
| アルファロメオ | ABA-93932 | 159 | ZAR939000 07079477~ZAR939000 07146407 平成19年1月13日~平成20年1月23日 | 274台 | |
| | GH-93932 | | ZAR939000 07083886~ZAR939000 07126086 平成19年1月15日~平成19年8月30日 | 265台 | |
| | ABA-93932S | ブレラ/ スパイダー | ZAR939000 05011804~ZAR939000 05022935 平成19年1月10日~平成20年3月26日 | 80台 | |
| | GH-93932S | | ZAR939000 05012076~ZAR939000 05016400 平成19年1月15日~平成19年5月24日 | 153台 | |
| | (4型式) | (2車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成19年1月10日~平成20年3月26日 | (計772台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。