

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 7月 8日

リコール届出番号	外-1594	リコール開始日	平成21年 7月 9日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662	
不具合の部位（部品名）	原動機（冷却ファン制御モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の冷却ファン制御モジュールのプログラムが不適切なため、原動機制御モジュールから送られる冷却ファン制御信号が正しく処理されず、冷却ファンが作動しない場合がある。そのため、原動機の水温異常によりエンジン警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、オーバーヒートし、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、冷却ファン制御モジュールを正しいプログラムが書き込まれた対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	国内：無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1594のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-AB6324	ボルボ S80	YV1AS985081074198～YV1AS985691097713 平成20年 4月10日～平成20年11月27日	68	
	CBA-AB8444		YV1AR855681075847～YV1AR855691098979 平成20年 4月16日～平成20年12月15日	7	
	CBA-BB6324W	ボルボ V70	YV1BW985081038393～YV1BW985691090470 平成20年 3月24日～平成20年12月23日	137	
	DBA-BB6304TW		YV1BW995681041155～YV1BW995691091645 平成20年 4月10日～平成20年12月23日	75	
	CBA-BB6324XC	ボルボ XC70	YV1BZ985681023174～YV1BZ985691060216 平成20年 2月12日～平成20年12月23日	283	
	(計 5型式)	(計 3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年 2月12日～平成20年12月23日	570台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれている場合があります。