

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年 7月 9日

リコール届出番号	2348	リコール開始日	平成21年 7月10日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	原動機(補機駆動用ベルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	全輪駆動車の補機駆動用ベルトの芯線の材質が不適切なため、使用過程において、当該ベルトが切れることがある。そのため、補機類が駆動されず、警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンストして再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ベルトを対策品と交換する。		
不具合件数	85件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2348 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-NZ12	キューブ	NZ12-005001~NZ12-008099 平成20年11月6日~平成21年6月1日	3,086	全輪駆動車
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年11月6日~平成21年6月1日	(計3,086台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。