

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年8月27日

リコール届出番号	外 - 1 6 0 8	リコール開始日	平成21年 8月28日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 デービッド・ブルーム	[製作国：英国 製作者名： ジャガーカーズ社] 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右後輪前の床下にあるリヤブレーキパイプにおいて、アンダーカバー裏側の遮音材の形状が不適切なため、当該遮音材とのすきまに泥がたまることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パイプに錆が発生し、穴が開きブレーキ液が漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、遮音材を除去する。 また、当該ブレーキパイプの錆の有無を点検し、錆が発生しているものは新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外 - 1 6 0 8 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	GH-J71VA	XJ6	SAJKC71M94VG00426 ~ SAJKC71M54VG14792 平成15年2月5日 ~ 平成15年8月11日	5	
	GH-J73TA	XJR Super V8	SAJKC73RX4TG00424 ~ SAJKC74RX4TG25760 平成15年1月21日 ~ 平成16年2月26日	271	
	GH-J72RA	XJ8 3.5	SAJKC72N74RG00425 ~ SAJKC72NX4RG27814 平成15年1月27日 ~ 平成16年2月26日	789	
	GH-J72SA	XJ8 4.2	SAJKC72P14SG00429 ~ SAJKC72PX4SG24079 平成15年1月27日 ~ 平成16年2月26日	474	
	(計 4 型式)	(計 5 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成15年1月21日 ~ 平成16年2月26日	(計1,539台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。