連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL:03-5253-8111 内線42353

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年9月2日

				ロ・干ル2 1 年 9 万 2	<u>- н</u>	
リコール届出番号	外-1603	リコール開始日	平成 2	2 1年9月3日		
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリ	サス 問い合物 (フリー	わせ先:フォル・ カス ·フォン) 0120-	ワーゲン株式会社 クスワーゲン スタマー センター		
不具合の部位(部品名)	車体(エアスポイラ)					
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原 因	エアスポイラにおいて、取り付け部の強度が不足しているため、高速走行時の負圧に より亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部が破損 して、最悪の場合、脱落するおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、エアスポイラの取り付け部を点検し、対象となるものは補強材を追加する。					
不 具 合 件 数	0件		事故の有無	なし		
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。					
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	・使用者: ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に 外 - 1603ステッカーを貼付する。					

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番 号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-7LBARA	VW トゥアレク゚ 4.2 V8 エアサス	WVGZZZ7L08D004194~WVGZZZ7LZ9D031886 平成19年2月26日~平成21年3月3日	361	
	ABA-7LBHKA	VW トゥアレク゚ 3.6 V6 エアサス	WVGZZZ7L18D004253~WVGZZZ7LZ9D032382 平成19年3月12日~平成21年3月17日	465	
	ABA-7LBHKS	VW トゥアレグ 3.6 V6	WVGZZZ7L08D004244~WVGZZZ7LZ9D032510 平成19年3月19日~平成21年3月17日	1,944	
	(計3型式)	(計3車種)	輸入期間の範囲 平成19年2月26日 ~ 平成21年3月17日	2,770	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。