

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月8日

リコール届出番号	2380	リコール開始日	平成21年10月8日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 小谷 重遠 プロダクトサポート室 TEL：082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	かじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、パワーステアリング・ポンプ取付金具の取付穴に加工不良のものが、そのままの状態で使用を続けると、パワーステアリング・ポンプ取付ボルトが緩み、最悪の場合、当該取付ボルトが折損し、パワーステアリングの機能が損なわれ、確実なかじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを対策品と交換し、規定トルクで確実に締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近にNO.2380のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
神 鋼	YE2	SK100W	YE03-02234 ～ YE03-02246 平成11年6月16日～平成11年8月25日	4	
コベルコ	YE02	SK100W KE100W	YE03-02256 ～ YE03-02271 平成11年10月14日～平成12年1月25日	3	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年6月16日～平成12年1月25日	(計7台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
(備考)

本件は、平成12年5月31日付届出番号「633」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に誤りがあることが判明したため、新たに届出するものです。