


改善箇所説明図



前輪用ブレーキホースの固定金具において、ガイド取付部の溶接が不適切なものがある。そのため、走行中の振動等により当該取付部に亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、走行中にガイドが脱落して、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容：全車両、前輪用ブレーキホースの固定金具を良品と交換する。

識別：交換部品（良品）は白ペイントが塗布されている。

注： は交換部品を示す。

識別用白ペイント

