

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成21年11月5日

リコール届出番号	2410	リコール開始日	平成21年11月6日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 アルバート・キルヒマン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジン回転センサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチックトランスミッションを搭載した小型トラックにおいて、エンジン回転センサーの配線固定位置が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該センサーの配線が断線するため、エンジンが停止し、再始動不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン回転センサーを新品に交換するとともに、当該センサー配線の固定位置を変更する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2410のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PDG-FE70D	ふそう キャンター	FE70D-530009～FE70D-551137 平成18年12月27日～平成21年4月23日	236	オートマチック トランスミッション 搭載車
	PDG-FE71DD		FE71DD-540033～FE71DD-551040 平成19年7月11日～平成21年4月23日	53	
	PDG-FE71DSD		FE71DSD-540002～FE71DSD-540003 平成19年8月6日～平成19年9月5日	2	
	PDG-FE72D		FE72D-530015～FE72D-550421 平成19年2月19日～平成21年4月16日	106	
	PDG-FE73D		FE73D-530023～FE73D-551431 平成19年2月15日～平成21年5月14日	197	
	PDG-FE73DN		FE73DN-530040～FE73DN-550218 平成19年3月26日～平成21年3月11日	32	
	PDG-FE74DV		FE74DV-530065～FE74DV-550954 平成19年2月17日～平成21年4月21日	168	
	PDG-FE82D		FE82D-530112～FE82D-551197 平成19年3月5日～平成21年4月22日	109	
	PDG-FE83D		FE83D-530004～FE83D-550061 平成19年3月1日～平成21年4月15日	87	
	PDG-FE83DN		FE83DN-530012～FE83DN-550804 平成19年2月19日～平成21年4月16日	73	
	PDG-FE83DY		FE83DY-541119～FE83DY-551981 平成19年11月29日～平成21年5月12日	13	
	PDG-FE84DV		FE84DV-530120～FE84DV-551006 平成19年2月27日～平成21年3月11日	57	
(計12型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年12月27日～平成21年5月14日	(計1,133台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。