

少数台数のリコール届出の公表について（平成21年10月分）

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成21年10月は10件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：株式会社小松製作所

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
10月15日	2394	車名：コマツ 型式：JDS-GD022 通称名：GD655-3	19	平成20年11月6日～ 平成21年7月8日
不具合の部位等	前面ガラスに遮光板を貼付したため、道路運送車両の保安基準に適合していない。			

2. 届出者：株式会社日本除雪機製作所

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
10月15日	2401	車名：ニッセキ 型式：M01A 他 通称名：MV80 他	37	平成14年11月7日～ 平成18年2月24日
不具合の部位等	助手席において、座席の奥行の寸法が不足しているため、保安基準に適合していない。			

3. 届出者：ニコルレーシングジャパン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
10月15日	外1613	車名：BMWアルピナ 型式：ABA-3K20 他 通称名：B3ビーターボクサー 他	9	平成20年12月11日～ 平成21年5月8日
不具合の部位等	排気管の装飾品（エキゾーストトリム）の寸法が不適切なため、製造公差により、当該装飾品が突出するものがある。そのため、道路運送車両法の保安基準に適合していないことがある。			

4. 届出者：コマツユーティリティ株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
10月22日	2403	車名：コマツ 型式：KDP-M250 他 通称名：FD35N 他	37	平成20年8月4日～ 平成21年4月13日
不具合の部位等	駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキドラムのライニング当たり面が粗いため、駐車制動能力が不足しているおそれがある。			

【参考】平成21年10月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	24件	16件	8件
輸入車	10件	8件	2件
計	34件	24件	10件

※リコール届出番号 2378、2380、2381、2383、2388 及び外 1622 は公表済みのため、本公表には含まれていません。