

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年11月16日

リコール届出番号	2415	リコール開始日	平成21年11月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 益本康男	問い合わせ先: 機械品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	ドライブsprocket取付けボルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の走行装置において、ドライブsprocket取付けボルトの締付トルクが不足しているものがある、そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ボルトが折損し、最悪の場合、ドライブsprocketが脱落するため走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドライブsprocket取付けボルトを対策品に交換し、締付トルクを上げて締付ける。		
不具合件数	国内: 24件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.2415のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	SA-C417	ARN445	C417-10001~C417-11981 平成16年8月1日~平成19年2月8日	1,980	
	SA-C418	ARN438	C418-10001~C418-10694 平成16年11月1日~平成19年2月7日	694	
	SA-C317	ARN338	C317-10001~C317-10964 平成16年8月1日~平成19年2月7日	964	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年8月1日~平成19年2月8日	(計3,638台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。