

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成21年11月20日

リコール届出番号	外-1623	リコール開始日	平成21年11月21日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	乗車装置(スライドレールロック解除装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席のシートバックを前傾させたときに運転者席のスライド装置のロックを解除する為の接続ケーブルの張力調整用ばね格納部において、当該部の組み付けが不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において当該部が損傷し、最悪の場合、座席スライド装置のロックが解除され、座席位置を保持できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部に補強カバーを取り付ける。また、当該部が損傷しているものは、接続ケーブル一式を良品に交換し、補強カバーを取り付ける。さらに、運転者席のスライド装置が損傷している場合は、スライド装置を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1623のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ルノー	ABA-ND4F	トゥインゴ	VF1CN0A0H80653174～VF1CN0A0H80654293 平成20年9月1日～平成20年12月5日	175	
	ABA-ND4FT		VF1CN0C0580653167～VF1CN0C0580654085 平成20年9月2日～平成20年11月07日	103	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年9月1日～平成20年12月5日	(計278台)	

【注意事項】対象車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれています。