


改善箇所説明図



駐車制動装置において、駐車ブレーキケーブルを車両側に固定するブラケットのガイドパイプと当該ブレーキケーブルを保護するプロテクタの間に隙間があるため、砂や砂利等がガイドパイプ内に侵入し、当該ケーブルのオウターコートが摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ケーブル内に侵入した水等よりオウターケーシングが腐食して折損し、インナーワイヤと干渉することがあり、最悪の場合、インナーワイヤが折損し、駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該駐車ブレーキケーブルを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼付する。

注： は、交換部品を示す。