

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成21年12月10日

| | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------|
| リコール届出番号 | 外-1624 | リコール開始日 | 平成21年12月11日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三 | 製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365 | |
| 不具合の部位(部品名) | かじ取装置(ピニオンシャフト) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | かじ取装置のステアリングギアにおいて、ピニオンシャフト固定用ナットの加工が不適切なため、使用過程において当該ナットの締付力が低下することがある。そのため、当該ナットが徐々に緩み、最悪の場合、ピニオンシャフトが抜けて、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該ナットの締付状態を点検し、固定用ナットの緩み防止クランプを追加する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | ルノー本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1624 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|--------|--|------------|----|
| ルノー | ABA-Y2TR | コレオス | VF1VY0C0V9C288761～VF1VY0C0V9C295266 平成21年2月16日～平成21年7月16日 | 105 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成21年2月16日～平成21年7月16日 | (計105台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。