

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 21 年 12 月 15 日

リコール届出番号	外-1637	リコール開始日 : 平成 21 年 12 月 15 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 クリスチャン ウォルターズ (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ビューエルモーターサイクルカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0991)		
不具合部位 (部品名)	制動装置 (フロントブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキホースの取り回しが不適切なため、走行時に当該ブレーキホースとフロントタイヤが接触する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキホースが損傷し、最悪の場合、フロントブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントブレーキホースを対策品と交換し、取り回しを変更する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。● 改善実施済車には、フレームヘッド部に外-1637 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数
ビューエル	JX03	XB12Ss ライトニング	5MZJX03J493600011～ 5MZJX03J493600977 平成20年 7月 14日～平成21年 2月 6日	164 台
	計1型式	計1車種	(輸入期間の全体範囲) 平成20年 7月 14日～平成21年 2月 6日	計164台

(備考) 本件は、平成21年5月19日付届出番号「外-1581」にてリコール届出を行ったものですが、対象車について選定が不十分であったため、リコール対象車の範囲を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】 リコール対象者の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。