

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 1 月 21 日

リコール届出番号	外-1642	リコール開始日	平成 22 年 1 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578 〕		
不具合の部位(部品名)	制動倍力装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動倍力装置のバキュームラインに装着されているチェックバルブの材質が不適切なため、密閉不良が起こればバキュームポンプから霧化したエンジンオイルが制動倍力装置に浸入し、内部ダイヤフラムが損傷することがある。そのため、当該倍力装置の気密性が保持できなくなり、最悪の場合、制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バキュームラインを対策品と交換する。また、制動倍力装置へのエンジンオイル浸入の有無を点検し、エンジンオイルの浸入があった場合は、バキュームポンプ、制動倍力装置及びブレーキマスターシリンダーを新品と交換する。		
不具合件数	68 件	事故の有無	なし
発見の動機	国内におけるクレーム情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1642 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-NB40	BMW 540i	WBANB12000CN91008 ~ WBANB12030CN91486 平成 17 年 9 月 2 日 ~ 平成 19 年 2 月 12 日	268	
		BMW 540i	WBANB11040CL39019 ~ WBANB11040CL39649 平成 17 年 9 月 5 日 ~ 平成 19 年 1 月 23 日	91	
	ABA-NW40	BMW 540i	WBANW32020CY14505 ~ WBANW32080CY14783 平成 19 年 2 月 26 日 ~ 平成 21 年 5 月 13 日	186	
		BMW 540i	WBANW31000CS97030 ~ WBANW31070CS97431 平成 19 年 3 月 5 日 ~ 平成 21 年 4 月 14 日	46	

BMW	GH-NB44	BMW 545i	WBANB32060B360003 ~ WBANB32060B362236 平成 15 年 5 月 5 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日	773	
		BMW 545i	WBANB31000B077047 ~ WBANB31040B081828 平成 15 年 7 月 23 日 ~ 平成 17 年 8 月 30 日	419	
ABA-NB48	BMW 550i	WBANB52080CR75514 ~ WBANB52020CR76416 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 1 月 15 日	325		
		WBANB51030CN20037 ~ WBANB51010CN21784 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 2 月 21 日	116		
ABA-NW48	BMW 550i	WBANW52050CT32008 ~ WBANW52080CT32410 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 21 年 4 月 1 日	187		
		WBANW51030CT30078 ~ WBANW51070CT31735 平成 19 年 3 月 7 日 ~ 平成 21 年 7 月 13 日	63		
ABA-PW48	BMW 550i ツ-リング*	WBAPW52050CZ16000 ~ WBAPW520X0CZ16106 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 21 年 7 月 21 日	75		
		WBAPW51030CT95036 ~ WBAPW51040CT95417 平成 19 年 3 月 5 日 ~ 平成 21 年 2 月 11 日	29		
ABA-NH48	BMW 550i ツ-リング*	WBANH51040CN98342 ~ WBANH51080CN98442 平成 18 年 7 月 26 日 ~ 平成 19 年 1 月 12 日	22		
		WBANH52020CR95546 ~ WBANH52060CR95680 平成 18 年 7 月 26 日 ~ 平成 19 年 1 月 23 日	124		
GH-EH44	BMW 645Ci	WBAEH72050B534004 ~ WBAEH72020B537233 平成 15 年 7 月 7 日 ~ 平成 17 年 8 月 24 日	346		
		WBAEH71060B200095 ~ WBAEH71060B201764 平成 15 年 7 月 17 日 ~ 平成 17 年 7 月 20 日	82		
		WBAEH71090B290066 ~ WBAEH71090B294988 平成 15 年 7 月 17 日 ~ 平成 16 年 8 月 16 日	203		
		WBAEH72030B524040 ~ WBAEH72080B524339 平成 15 年 11 月 11 日 ~ 平成 17 年 8 月 23 日	55		
		WBAEH71080B295033 ~ WBAEH71070B296710 平成 16 年 8 月 18 日 ~ 平成 17 年 7 月 8 日	128		

BMW	ABA-EH48	BMW 650i	WBAEH11020CN16049 ~ WBAEH11060CN18662 平成 17 年 9 月 2 日 ~ 平成 19 年 7 月 12 日	258	
		BMW 650i	WBAEH11020CK98033 ~ WBAEH11030CK98381 平成 17 年 10 月 11 日 ~ 平成 19 年 6 月 15 日	26	
		BMW 650i	WBAEH12020CP48018 ~ WBAEH12030CP49470 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 7 月 24 日	314	
		BMW 650i	WBAEH12090CL89007 ~ WBAEH120X0CL89064 平成 17 年 10 月 20 日 ~ 平成 19 年 6 月 21 日	23	
		BMW 650i	WBAEA51020CV55025 ~ WBAEA51030CV56233 平成 19 年 7 月 20 日 ~ 平成 21 年 6 月 4 日	133	
		BMW 650i	WBAEA52050CZ41503 ~ WBAEA52080CZ42127 平成 19 年 9 月 12 日 ~ 平成 21 年 10 月 5 日	251	
GH-EK44	BMW 645Ci カブリオレ	WBAEK71020B300146 ~ WBAEK71000B303465 平成 16 年 1 月 12 日 ~ 平成 17 年 8 月 24 日	174		
		WBAEK72010B310052 ~ WBAEK72030B312322 平成 16 年 1 月 15 日 ~ 平成 17 年 8 月 25 日	145		
ABA-EK48	BMW 650i カブリオレ	WBAEK12060B865026 ~ WBAEK12020B866352 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 12 日	193		
		WBAEK11050CN69040 ~ WBAEK11080CN70778 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 19 年 7 月 12 日	182		
		WBAEB520X0B695003 ~ WBAEB52070B695380 平成 19 年 9 月 8 日 ~ 平成 21 年 6 月 18 日	86		
		WBAEB51020CV35046 ~ WBAEB51050CV35820 平成 19 年 7 月 26 日 ~ 平成 21 年 3 月 31 日	72		
GH-GL36	BMW 735i	WBAGL42060DD78004 ~ WBAGL42090DD82578 平成 13 年 7 月 11 日 ~ 平成 17 年 2 月 23 日	2,303		
		WBAGL41050DL89428 ~ WBAGL41020DL97194 平成 14 年 1 月 28 日 ~ 平成 17 年 2 月 23 日	930		
ABA-HL40	BMW 740i	WBAHL62030DT40002 ~ WBAHL62090DT43163 平成 17 年 2 月 15 日 ~ 平成 20 年 7 月 24 日	2,557		
		WBAHL61040DN91063 ~ WBAHL61070DN94622 平成 17 年 2 月 24 日 ~ 平成 20 年 7 月 24 日	763		
GH-GL44	BMW 745i	WBAGL62040DJ90011 WBAGL62030DJ95376 平成 13 年 7 月 12 日 ~ 平成 17 年 2 月 24 日	2,539		
		WBAGL61070DM55117 ~ WBAGL61030DM64820 平成 13 年 12 月 28 日 ~ 平成 17 年 2 月 22 日	1,271		

BMW	ABA-HL48	BMW 750i	WBAHL81010DH76105 ～ WBAHL810X0DH79441 平成 17 年 2 月 24 日 ～ 平成 20 年 6 月 24 日	538		
		BMW 750i	WBAHL82000DN10005 ～ WBAHL82050DN12705 平成 17 年 2 月 24 日 ～ 平成 20 年 7 月 23 日	1,515		
	GH-GN44	BMW 745Li	WBAGN62040DE55006 ～ WBAGN62070DE57560 平成 13 年 11 月 29 日 ～ 平成 17 年 2 月 15 日	1,059		
		BMW 745Li	WBAGN61080DP80739 ～ WBAGN61050DP95554 平成 14 年 3 月 27 日 ～ 平成 17 年 2 月 16 日	814		
	ABA-HN48	BMW 750Li	WBAHN81020DT15230 ～ WBAHN81000DT24721 平成 17 年 3 月 10 日 ～ 平成 19 年 11 月 20 日	477		
		BMW 750Li	WBAHN82060DE37011 ～ WBAHN82030DE38861 平成 17 年 2 月 28 日 ～ 平成 20 年 6 月 30 日	796		
		BMW 750Li	WBAHN81090DU00128 ～ WBAHN81040DU01171 平成 20 年 1 月 24 日 ～ 平成 20 年 6 月 20 日	18		
	GH-GN60	BMW 760Li	WBAGN82090DE78003 ～ WBAGN82050DE78662 平成 14 年 4 月 17 日 ～ 平成 16 年 12 月 15 日	386		
		BMW 760Li	WBAGN81060DR20024 ～ WBAGN81060DR23750 平成 14 年 4 月 24 日 ～ 平成 16 年 12 月 20 日	399		
		BMW 760Li	WBAHN02060DK18001 ～ WBAHN02000DK18351 平成 17 年 3 月 1 日 ～ 平成 20 年 6 月 4 日	179		
		BMW 760Li	WBAHN010X0DK90059 ～ WBAHN01050DK92298 平成 17 年 3 月 11 日 ～ 平成 20 年 3 月 28 日	117		
		(18 型式)	(15 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 13 年 7 月 11 日 ～平成 21 年 10 月 5 日	(計 22,056 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。