

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年1月27日

リコール届出番号	外-1646	リコール開始日	平成22年1月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	シートベルト・バックル(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席シートベルト・バックルの配線の取り廻しが不適切なため、座席位置の調整により当該配線と座面下部フレームが接触し、配線が損傷することがある。そのため、シートベルトの装着状態を正しく検知できず、シートベルトの警告が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席のシートベルト・バックルを新品と交換し、配線の取り廻しを変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1646のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-639350	V350	WDF63981123459613～WDF63981123513890 平成20年9月3日～平成21年6月4日	107	
			WDF63981323461452～WDF63981323513845 平成20年9月3日～平成21年6月2日	93	ロングボディ
	ABA-639350C		WDF63981123463905～WDF63981123513515 平成20年9月3日～平成21年6月4日	263	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年9月3日～平成21年6月4日	(計463台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。