



# 改善箇所説明図



A  
部



基準不適合発生箇所



ブラケット

走行モーターの制御用電気配線において、当該配線を固定しているブラケットが原動機の振動と共振し、制御用電気配線が断線する場合があります、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、配線固定用ブラケットを対策品に交換するとともに、制御用電気配線を点検し、損傷しているものは当該配線を新品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、A部の位置にステッカ No. 2487 を貼付ける。