

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年3月31日

リコール届出番号	2490	リコール開始日	平成22年3月31日
届出者の氏名又は名称	東急車輛製造株式会社 取締役社長 金田一朗		問合せ先：品質保証部 電話 0276-99-1010
不具合部位	緩衝装置		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	タンクセミトレーラにおいて、板ばね端部に掛かるねじり応力により、ばね先端ジョイント付近に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ばねが折損し、走行不能となるおそれがある。		
改善処置の内容	全車両、リーフスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報および点検による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：使用者にダイレクトメール又は直接訪問し通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車は、車台番号打刻付近にNo. 2490のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
東急	TT20F8D1	タンクセミトレーラ	TT20F8D1-80202～ TT20F8D1-80312 平成18年3月7日～平成20年10月20日	63	
東急	TT20F8D1改	タンクセミトレーラ	TT20F8D1-80237～ TT20F8D1-80315 平成18年10月5日～平成20年12月18日	33	
東急	TT20F8D1S	タンクセミトレーラ	TT20F8D1S-G001～ TT20F8D1S-G003 平成18年5月20日～平成18年5月29日	3	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年3月7日～平成20年12月18日	計99台	

【注意事項】リコール対象車のシリアル番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。