

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 4月 5日

リコール届出番号	外-1656	リコール開始日	平成22年 4月 6日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	<table border="1"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>		製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（パワーステアリング油圧パイプ固定スクリュー）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、パワーステアリングの油圧パイプをステアリングギヤボックスに固定するスクリューの組み付け工程が不適切なため、当該スクリューが正しく取り付けられていないものがある。そのため、当該スクリューのねじ山が損傷し、パワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、当該スクリューを点検し、損傷しているものは、当該ギヤボックスの取り付け部を加工し、当該スクリューを新品と交換するとともに、ナットを追加して固定する。					
不具合件数	国内：1件	事故の有無	国内：なし			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1656のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-DB6304TXC	ボルボ XC60	YV1DZ9956A2050078～YV1DZ9956A2078498 平成21年 6月 8日～平成21年11月23日	486台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年 6月 8日～平成21年11月23日	486台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれている場合があります。