


改善箇所説明図



タイヤとホイールの組付け工程の設備故障により、タイヤの側面に傷が付いているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると最悪の場合、当該傷が徐々に進行し、空気圧が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、タイヤの損傷有無を点検し損傷が認められる場合は、良品と交換する。

注：図中の 内は、点検を行い必要に応じて交換する部品を示す。

識別：運転席ドアチェッカーのドア側取付けボルト（下側）頭部に白または黄色のペイントを塗布する。