

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 22 年 5 月 20 日

リコール届出番号	外-1665	リコール開始日	平成 22 年 5 月 21 日
届出者の氏名又は名称	Mitsubishi Motors(Thailand) Co.,Ltd. 取締役社長 村橋 庸元	製作国：タイ王国 製作者名：Mitsubishi Motors(Thailand) Co.,Ltd. 問い合わせ先：三菱自動車工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-324-860	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(アッパーアーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪用サスペンションのアッパーアームにおいて、2枚の板金プレートの溶接時の位置管理が不適切なため、板金プレートのアッパーアームボールジョイント取付け穴位置がずれているものがある。そのため、取付けボルトがかじり、締付け力が不足する場合があります、使用過程でボルトが緩み、ボールジョイントが外れ、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アッパーアームボールジョイントの取付け状態を確認し、取付けボルトが、脱落した状態、緩んだ状態若しくは固着した状態である場合、又はアッパーアームの当該ボルト取付け穴に変形が認められる場合は、アッパーアーム一式を良品と交換し、このような状態が認められない場合は、当該ボルトを規定トルクで締め付け直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1665のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ABF-KB9T	トイソ	KB9T-0000101~KB9T-0001186 平成 18 年 8 月 22 日~平成 21 年 2 月 23 日	1,085 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 18 年 8 月 22 日~平成 21 年 2 月 23 日	(計 1,085 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。