

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年5月25日

リコール届出番号	2536	リコール開始日	平成22年5月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ車体株式会社 代表取締役社長 宮武 良行 問い合わせ先：品質管理部 TEL 0466-45-2321		
不具合の部位（部品名）	原動機（アイドルプーリ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	発電機を増設した車両の原動機において、発電機駆動ベルト用のアイドルプーリ取付ブラケットの取付強度が不十分なため、ベルト張力及び発電機駆動力等により、当該ブラケットと発電機ブラケットの合わせ面が摩耗するものがある。そのため、そのままの状態を使い続けると、当該ブラケット取付ボルトが折損し、最悪の場合、プーリ及びブラケットが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アイドルプーリ取付ブラケット及び発電機ブラケットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2536のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYL77V6	ギガ	CYL77V6-7000220～CYL77V6-7000525 平成18年4月14日～平成18年9月26日	2	
	PDG-CYL77V8		CYL77V8-7000102～CYL77V8-7003447 平成19年5月8日～平成21年8月6日	9	
	PDG-CYL77V8A		CYL77V8-7001244 平成20年1月21日	1	
	PDG-CYZ77P8		CYZ77P8-7000003～CYZ77P8-7000019 平成19年8月27日～平成21年9月9日	6	
	PDG-CYL77T8		CYL77T8-7000014 平成22年1月6日	1	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成18年4月14日～平成22年1月6日	(合計19台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。