

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年5月27日

リコール届出番号	2545	リコール開始日	平成22年5月28日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置 (パワーステアリングギヤボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングギヤボックス内部のウォームシャフト油通路穴の加工に不適切なものがある。そのため、低速での旋回や据切りを繰り返すと、操舵力が過大になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該パワーステアリングギヤボックスの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2545のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BJG-FE73B	ふそう キャンター	FE73B-550127～FE73B-550130 平成21年9月23日～平成21年10月5日	4	
	PDG-FE71BD		FE71BD-560055～FE71BD-560060 平成21年9月28日～平成21年10月7日	6	
	PDG-FE71DD		FE71DD-560167～FE71DD-560205 平成21年9月15日～平成21年10月7日	25	
	PDG-FE73B		FE73B-560018～FE73B-560022 平成21年9月17日～平成21年10月7日	5	
	PDG-FE73D		FE73D-560310～FE73D-560361 平成21年9月14日～平成21年10月6日	42	
	PDG-FE73DN		FE73DN-560026～FE73DN-560033 平成21年9月14日～平成21年10月7日	8	
	PDG-FG73D		FG73D-560015～FG73D-560024 平成21年9月15日～平成21年10月7日	10	
	PDG-FG83D		FG83D-560013～FG83D-560015 平成21年9月18日～平成21年10月7日	3	
	BKG-FE71BSD		FE71BSD-560099～FE71BSD-560119 平成21年9月15日～平成21年10月7日	20	
(計9型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年9月14日～平成21年10月7日	(計123台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。