

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42-353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年5月21日

リコール届出番号	2541	リコール開始日	平成22年5月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	アクセルペダル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクセルペダルに備えられている、アクセルリターンスプリングにおいて、製造工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングが折損し、最悪の場合、アクセルペダルが戻らなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルペダルを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者には、使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 ・対策完了車には、ステッカ(No.2541)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDR-WA105	WA200-6	WA105-70001~WA105-71022 平成19年4月27日~平成22年4月9日	234台	
コマツ	EDR-WA103	WA270-6	WA103-75001~WA103-75863 平成19年1月31日~平成22年3月10日	149台	
コマツ	EDR-WA108	WA320-6	WA108-70001~WA108-70604 平成19年6月29日~平成22年4月9日	109台	
コマツ	JDS-WA095	WA380-6	WA095-65084~WA095-66109 平成18年8月10日~平成22年4月1日	61台	
コマツ	JDS-WA091	WA430-6	WA091-65068~WA091-65576 平成18年10月24日~平成22年3月31日	27台	
コマツ	JDS-WA098	WA470-6	WA098-85084~WA098-90239 平成18年11月1日~平成22年4月2日	9台	
		WA480-6	WA098-85067~WA098-90234 平成18年9月22日~平成22年3月23日	4台	
コマツ	JDS-WA096	WA500-6	WA096-55163~WA096-55533 平成18年11月15日~平成22年2月18日	3台	

コマツ	JDS-GD024	GD755-5	GD024-50003～GD024-50054 平成 20 年 5 月 15 日～平成 22 年 1 月 14 日	36 台	
		GH320-5	GD024-50002～GD024-50047 平成 20 年 5 月 15 日～平成 22 年 1 月 14 日	16 台	
	(計 8 型式)	(計 10 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 8 月 10 日～平成 22 年 4 月 9 日	(計 648 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。