

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月10日

リコール届出番号	2553	リコール開始日	平成22年6月11日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	①警音器、②走行装置（後輪タイヤ）、③車体（キャブマウント）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①警音器スイッチ配線において、配索が不適切なため、ハンドル操作の繰り返しにより、当該配線が断線することがある。そのため、最悪の場合、警音器が鳴らなくなるおそれがある。 ②後輪左側タイヤにおいて、ブレーキホースブラケット固定ボルトとのクリアランスが不適切なため、高重心架装した車両で急旋回走行等を行うと、当該ボルトとタイヤの側面が接触するおそれがある。 ③後方キャブマウントブラケットにおいて、キャブチルトの際、一時的にキャブを保持するためのU字フックの溶接が不適切なため、キャブを降ろした時の衝撃で溶接が剥がれるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該フックが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、 ①警音器スイッチ配線の配索位置を変更する。また、警音器が鳴らない場合は、コンビネーションスイッチを交換する。 ②ブレーキホースブラケット固定ボルトの向きを変更する。 ③後方キャブマウントブラケットを良品に交換する。		
不具合件数	①52件、②4件、③3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2553のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KR-NHR69 KR-NHR69N	エルフ	NHR69-7007630～NHR69-7012572 平成18年1月20日～平成19年5月18日	4,882	①4,882
	BKG-NHR85A BKG-NHR85AN		NHR85-7000016～NHR85-7005239 平成19年2月10日～平成21年6月15日	5,155	①5,155
	KR-NHS69A KR-NHS69AN		NHS69-7001534～NHS69-7002772 平成18年1月20日～平成19年3月23日	1,234	①1,234
	BKG-NHS85A BKG-NHS85AN		NHS85-7000008～NHS85-7002135 平成19年2月14日～平成21年6月15日	2,105	①2,105
	NFG-NJR82AN		NJR82-7000002～NJR82-7000068 平成19年8月6日～平成21年2月27日	67	①67

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-NJR85A BDG-NJR85AN BJG-NJR85AN BKG-NJR85A BKG-NJR85AD BKG-NJR85AN BKG-NJR85N	エルフ	NJR85-7000037～NJR85-7012329 平成19年2月9日～平成21年6月18日	12,192	①12,192
	BKG-NJS85A BKG-NJS85AN		NJS85-7000003～NJS85-7000577 平成19年2月14日～平成21年6月11日	565	①565
	VD-NKR81AN PB-NKR81A PB-NKR81AD PB-NKR81AN PB-NKR81AR PB-NKR81N PB-NKR81R		NKR81-7000074～NKR81-7073079 平成16年6月10日～平成19年5月19日	34,328	①31,113 ②5,079
	AFG-NKR82AN AFG-NKR82N NFG-NKR82AN NFG-NKR82N NFG-NKR82XAN		NKR82-7000586～NKR82-7001590 平成18年1月20日～平成21年5月13日	1,003	①1,003
	BDG-NKR85A BDG-NKR85AD BDG-NKR85AN BDG-NKR85N BDG-NKR85R BKG-NKR85A BKG-NKR85AD BKG-NKR85AN BKG-NKR85AR BKG-NKR85N BKG-NKR85R		NKR85-7000031～NKR85-7011565 平成19年2月9日～平成21年6月18日	11,395	①11,395
	PDG-NKR85YN		NKR85Y-7000008～NKR85Y-7001381 平成19年2月28日～平成21年6月10日	1,374	①1,374
	PB-NKS81A PB-NKS81AN PB-NKS81AR PB-NKS81N		NKS81-7002449～NKS81-7004229 平成18年1月20日～平成19年3月21日	1,767	①1,767
	BDG-NKS85A BDG-NKS85AD BDG-NKS85AN		NKS85-7000008～NKS85-7001529 平成19年2月14日～平成21年6月18日	1,522	①1,522
	NFG-NLR82AN NFG-NLR82N		NLR82-7000001～NLR82-7000186 平成19年8月1日～平成21年5月20日	184	①184
	BDG-NLR85AN BJG-NLR85AN BKG-NLR85AN BKG-NLR85AR BKG-NLR85N		NLR85-7000024～NLR85-7006412 平成18年12月6日～平成21年6月15日	6,290	①6,290
	BKG-NLS85AN BKG-NLS85AR		NLS85-7000007～NLS85-7000227 平成18年12月23日～平成21年6月10日	218	①218
	NFG-NMR82AN NFG-NMR82N		NMR82-7000006～NMR82-7000601 平成19年7月31日～平成21年6月16日	596	①596

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	BDG-NMR85AN BDG-NMR85AR BDG-NMR85N BDG-NMR85R BJG-NMR85AN BKG-NMR85AN BKG-NMR85AR BKG-NMR85N BKG-NMR85R	エルフ	NMR85-7000024～NMR85-7009409 平成18年12月15日～平成21年6月30日	9,213	①9,213	
	BDG-NMS85AN BDG-NMS85AR		NMS85-7000005～NMS85-7000299 平成19年1月11日～平成21年7月7日	293	①293	
	BKG-NNR85AN BKG-NNR85AR		NNR85-7000012～NNR85-7000834 平成18年12月18日～平成21年6月1日	818	①818 ③19	
	BKG-NNS85AR		NNS85-7000004～NNS85-7000032 平成19年1月12日～平成21年5月14日	29	①29 ③1	
	PKG-NPR75N PDG-NPR75N		NPR75-7000018～NPR75-7005349 平成19年3月5日～平成21年6月15日	5,217	①5,217 ③101	
	VD-NPR81AN PA-NPR81DR PA-NPR81N PA-NPR81R PB-NPR81AN PB-NPR81AR PB-NPR81N PB-NPR81R		NPR81-7018789～NPR81-7032336 平成18年1月20日～平成19年5月17日	13,459	①13,459	
	AFG-NPR82AN AFG-NPR82N NFG-NPR82AN NFG-NPR82XAN NFG-NPR82XN		NPR82-7000419～NPR82-7002574 平成18年1月20日～平成21年6月15日	2,141	①2,141 ③37	
	BDG-NPR85AN BDG-NPR85AR BJG-NPR85AN BKG-NPR85AN BKG-NPR85AR		NPR85-7000044～NPR85-7017131 平成18年12月18日～平成21年6月15日	16,954	①16,954 ③320	
	PB-NPS81AN PB-NPS81AR PB-NPS81N		NPS81-7000513～NPS81-7000957 平成18年1月20日～平成19年3月10日	441	①441	
	BDG-NPS85AN BDG-NPS85AR		NPS85-7000010～NPS85-7000684 平成19年1月11日～平成21年6月12日	673	①673 ③17	
	PDG-FRR34S2 PDG-FRR34T2		フォワード	FRR34-7000009～FRR34-7005950 平成19年5月8日～平成21年6月17日	5,918	①5,918
	PKG-FRR90S1 PKG-FRR90S2 PKG-FRR90T2 BKG-FRR90S2			FRR90-7000038～FRR90-7014330 平成19年4月27日～平成21年6月19日	14,188	①14,188
	PKG-FRS90S2 PDG-FRS90S1 PDG-FRS90S2			FRS90-7000005～FRS90-7000079 平成19年8月30日～平成21年6月11日	75	①75
PKG-FSR34S2 PKG-FSR34T2	FSR34-7000013～FSR34-7001072 平成19年5月8日～平成21年6月17日	1,055		①1,055		
PKG-FSR90S2 PKG-FSR90T2	FSR90-7000011～FSR90-7000712 平成19年4月27日～平成21年6月19日	694		①694		
PKG-FSS90S2 PDG-FSS90S1 PDG-FSS90S2	FSS90-7000008～FSS90-7000114 平成19年8月27日～平成20年12月18日	107		①107		
PKG-FTR34S2 PDG-FTR34S2 PDG-FTR34T2	FTR34-7000013～FTR34-7002652 平成19年4月27日～平成21年6月16日	2,599		①2,599		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FTS34S2	フォワード	FTS34-7000005～FTS34-7000026 平成19年9月3日～平成21年6月15日	22	①22
	PDG-FVR34U2		FVR34-7000012～FVR34-7000191 平成19年7月13日～平成21年6月3日	164	①164
	PDG-FVZ34U2		FVZ34-7000008～FVZ34-7000351 平成19年7月14日～平成21年6月15日	341	①341
	PDG-GSR34S2		GSR34-7000004～GSR34-7000020 平成19年7月25日～平成21年4月21日	17	①17
ニッサン	KR-AHR69 KR-AHR69N	アトラス	AHR69-7002033～AHR69-7003363 平成18年1月20日～平成19年3月20日	1,329	①1,329
	KR-AHS69A KR-AHS69AN		AHS69-7000155～AHS69-7000239 平成18年1月23日～平成19年3月1日	84	①84
	NFG-AJR82AN		AJR82-7000001～AJR82-7000002 平成20年3月4日～平成20年5月7日	2	①2
	BKG-AJR85AD BKG-AJR85AN BKG-AJR85N		AJR85-7000001～AJR85-7000237 平成19年3月7日～平成21年6月4日	235	①235
	BKG-AJS85A BKG-AJS85AN		AJS85-7000001～AJS85-7000087 平成19年3月6日～平成21年4月21日	87	①87
	PB-AKR81A PB-AKR81AD PB-AKR81AN PB-AKR81AR PB-AKR81N PB-AKR81R		AKR81-7000014～AKR81-7006046 平成16年6月15日～平成19年3月20日	2,640	①2,346 ②470
	AFG-AKR82AN AFG-AKR82N NFG-AKR82XAN		AKR82-7000019～AKR82-7000043 平成18年3月3日～平成21年1月14日	25	①25
	BDG-AKR85A BDG-AKR85AD BDG-AKR85AN BDG-AKR85N BDG-AKR85R BKG-AKR85A BKG-AKR85AD BKG-AKR85AN BKG-AKR85AR BKG-AKR85R		AKR85-7000001～AKR85-7000722 平成19年3月3日～平成21年6月12日	722	①722
	PDG-AKR85YN		AKR85Y-7000001～AKR85Y-7000015 平成19年4月3日～平成21年1月9日	15	①15
	PB-AKS81A PB-AKS81AN PB-AKS81AR PB-AKS81N		AKS81-7000245～AKS81-7000386 平成18年1月20日～平成19年2月28日	142	①142
	BDG-AKS85A BDG-AKS85AD BDG-AKS85AN		AKS85-7000001～AKS85-7000068 平成19年3月10日～平成21年5月25日	68	①68
	NFG-ALR82AN		ALR82-7000001 平成20年9月16日	1	①1
	BKG-ALR85AN BKG-ALR85AR BKG-ALR85N		ALR85-7000001～ALR85-7000406 平成19年1月18日～平成21年6月12日	404	①404
	BKG-ALS85AN BKG-ALS85AR		ALS85-7000001～ALS85-7000031 平成19年5月11日～平成21年5月27日	31	①31
	NFG-AMR82AN		AMR82-7000001～AMR82-7000003 平成21年2月4日～平成21年2月5日	3	①3

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	BDG-AMR85AN BDG-AMR85AR BDG-AMR85N BDG-AMR85R BJG-AMR85AN BKG-AMR85AN BKG-AMR85N	アトラス	AMR85-7000001～AMR85-7000365 平成19年2月14日～平成21年6月9日	365	①365
	BDG-AMS85AN		AMS85-7000001～AMS85-7000006 平成19年7月4日～平成21年2月10日	6	①6
	BKG-ANR85AN BKG-ANR85AR		ANR85-7000001～ANR85-7000127 平成19年1月19日～平成21年5月6日	126	①126 ③2
	BKG-ANS85AR		ANS85-7000001～ANS85-7000003 平成19年7月20日～平成19年11月16日	3	①3
	PKG-APR75N PDG-APR75N		APR75-7000001～APR75-7000145 平成19年3月24日～平成21年6月8日	140	①140 ③5
	PA-APR81DR PA-APR81N PA-APR81R PB-APR81AN PB-APR81AR		APR81-7001272～APR81-7002216 平成18年1月20日～平成19年2月15日	941	①941
	AFG-APR82AN NFG-APR82XAN NFG-APR82XN		APR82-7000001～APR82-7000003 平成18年9月4日～平成21年2月5日	3	①3
	BDG-APR85AN BDG-APR85AR BJG-APR85AN BKG-APR85AN BKG-APR85AR		APR85-7000001～APR85-7000818 平成19年1月29日～平成21年6月15日	818	①818 ③22
	PB-APS81AN PB-APS81AR PB-APS81N		APS81-7000054～APS81-7000081 平成18年3月10日～平成19年2月27日	28	①28
	BDG-APS85AN BDG-APS85AR		APS85-7000001～APS85-7000038 平成19年4月3日～平成21年2月25日	38	①38 ③2
	ニッサン ディーゼル		NFG-BJR82AN	コンドル	BJR82-7000001～BJR82-7000002 平成20年9月10日～平成20年9月13日
BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN		BJR85-7000001～BJR85-7000082 平成19年3月8日～平成21年6月3日	82		①82
BKG-BJS85A BKG-BJS85AN		BJS85-7000001～BJS85-7000015 平成19年3月23日～平成21年6月2日	15		①15
PB-BKR81A PB-BKR81AD PB-BKR81AN PB-BKR81AR PB-BKR81N PB-BKR81R		BKR81-7000025～BKR81-7000975 平成16年6月29日～平成19年2月28日	371		①355 ②30
AFG-BKR82AN AFG-BKR82N NFG-BKR82XAN		BKR82-7000019～BKR82-7000037 平成18年1月31日～平成20年9月10日	19		①19
BDG-BKR85A BDG-BKR85AD BDG-BKR85AN BDG-BKR85N BDG-BKR85R BKG-BKR85A BKG-BKR85AD BKG-BKR85AN BKG-BKR85AR		BKR85-7000001～BKR85-7000106 平成19年3月8日～平成21年6月3日	106		①106

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
ニッサン ディーゼル	PDG-BKR85YN	コンドル	BKR85Y-7000001～BKR85Y-7000005 平成19年5月15日～平成20年4月25日	5	①5		
	PB-BKS81A PB-BKS81AN PB-BKS81AR PB-BKS81N		BKS81-7000054～BKS81-7000082 平成18年2月8日～平成19年2月27日	29	①29		
	BDG-BKS85A BDG-BKS85AD BDG-BKS85AN		BKS85-7000001～BKS85-7000011 平成19年7月10日～平成21年5月12日	11	①11		
	BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR BKG-BLR85N		BLR85-7000001～BLR85-7000030 平成19年3月13日～平成21年6月3日	30	①30		
	BKG-BLS85AR		BLS85-7000001～BLS85-7000003 平成19年3月19日～平成19年6月30日	3	①3		
	NFG-BMR82AN NFG-BMR82N		BMR82-7000001～BMR82-7000007 平成20年8月6日～平成21年3月6日	7	①7		
	BDG-BMR85AN BDG-BMR85AR BDG-BMR85N BDG-BMR85R BKG-BMR85AN BKG-BMR85N		BMR85-7000001～BMR85-7000109 平成19年3月5日～平成21年6月2日	109	①109		
	BKG-BNR85AR		BNR85-7000001～BNR85-7000014 平成19年5月8日～平成21年1月14日	14	①14		
	PKG-BPR75N PDG-BPR75N		BPR75-7000001～BPR75-7000079 平成19年4月11日～平成21年6月2日	79	①79		
	PA-BPR81N PA-BPR81R PB-BPR81AN PB-BPR81AR		BPR81-7000361～BPR81-7000544 平成18年1月20日～平成19年1月29日	184	①184		
	AFG-BPR82AN AFG-BPR82N NFG-BPR82XAN NFG-BPR82XN		BPR82-7000005～BPR82-7000029 平成18年5月11日～平成21年2月10日	25	①25		
	BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR BKG-BPR85AN BKG-BPR85AR		BPR85-7000001～BPR85-7000214 平成19年1月18日～平成21年6月2日	214	①214		
	PB-BPS81AN PB-BPS81AR PB-BPS81N		BPS81-7000023～BPS81-7000034 平成18年1月20日～平成18年9月5日	12	①12		
	BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR		BPS85-7000001～BPS85-7000025 平成19年1月17日～平成21年6月3日	25	①25		
	マツダ		KR-LHR69 KR-LHR69N	タイタン	LHR69-7001450～LHR69-7002301 平成18年1月20日～平成19年3月23日	850	①850
			BKG-LHR85A BKG-LHR85AN		LHR85-7000001～LHR85-7001289 平成19年3月3日～平成21年6月9日	1,288	①1,288
KR-LHS69A KR-LHS69AN		LHS69-7000214～LHS69-7000315 平成18年1月26日～平成19年2月3日	102		①102		
BKG-LHS85A BKG-LHS85AN		LHS85-7000001～LHS85-7000283 平成19年3月15日～平成21年6月10日	283		①283		
NFG-LJR82AN		LJR82-7000001 平成20年3月5日	1		①1		
BKG-LJR85A BKG-LJR85AD BKG-LJR85AN BKG-LJR85N		LJR85-7000002～LJR85-7001709 平成19年3月3日～平成21年6月15日	1,707		①1,707		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	BKG-LJS85A BKG-LJS85AN	タイタン	LJS85-7000001～LJS85-7000034 平成19年3月6日～平成21年6月15日	34	①34
	PB-LKR81A PB-LKR81AD PB-LKR81AN PB-LKR81AR PB-LKR81N PB-LKR81R		LKR81-7000006～LKR81-7008198 平成16年7月10日～平成19年3月29日	3,813	①3,570 ②425
	AFG-LKR82AN AFG-LKR82N		LKR82-7000008～LKR82-7000019 平成18年4月11日～平成19年4月13日	12	①12
	BDG-LKR85A BDG-LKR85AD BDG-LKR85AN BDG-LKR85N BDG-LKR85R BKG-LKR85A BKG-LKR85AD BKG-LKR85AN BKG-LKR85AR BKG-LKR85R		LKR85-7000001～LKR85-7001092 平成19年3月3日～平成21年6月18日	1,092	①1,092
	PDG-LKR85YN		LKR85Y-7000001～LKR85Y-7000009 平成19年4月25日～平成21年6月12日	9	①9
	PB-LKS81A PB-LKS81AN PB-LKS81AR PB-LKS81N		LKS81-7000177～LKS81-7000325 平成18年1月24日～平成19年2月22日	149	①149
	BDG-LKS85A BDG-LKS85AD BDG-LKS85AN		LKS85-7000001～LKS85-7000073 平成19年3月12日～平成21年6月1日	73	①73
	BKG-LLR85AN BKG-LLR85AR BKG-LLR85N		LLR85-7000002～LLR85-7000286 平成19年3月5日～平成21年6月12日	285	①285
	BKG-LLS85AR		LLS85-7000001～LLS85-7000010 平成19年4月3日～平成21年6月9日	10	①10
	NFG-LMR82AN		LMR82-7000001～LMR82-7000008 平成19年11月16日～平成20年9月5日	8	①8
	BDG-LMR85AN BDG-LMR85AR BDG-LMR85N BDG-LMR85R BKG-LMR85AN		LMR85-7000001～LMR85-7000410 平成19年3月6日～平成21年6月10日	409	①409
	BDG-LMS85AN		LMS85-7000001～LMS85-7000004 平成19年7月12日～平成21年6月12日	4	①4
	BKG-LNR85AN BKG-LNR85AR		LNR85-7000002～LNR85-7000254 平成19年3月5日～平成21年6月11日	253	①253 ③1
	BKG-LNS85AR		LNS85-7000001～LNS85-7000003 平成19年3月16日～平成19年6月27日	3	①3
	PKG-LPR75N PDG-LPR75N		LPR75-7000001～LPR75-7000239 平成19年3月16日～平成21年6月12日	238	①238 ③3
	PA-LPR81DR PA-LPR81N PA-LPR81R PB-LPR81AN PB-LPR81AR		LPR81-7001708～LPR81-7002873 平成18年1月20日～平成19年2月23日	1,165	①1,165
	AFG-LPR82AN NFG-LPR82XAN		LPR82-7000002～LPR82-7000005 平成18年7月17日～平成20年4月5日	4	①4

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	BDG-LPR85AN BDG-LPR85AR BKG-LPR85AN BKG-LPR85AR	タイタン	LPR85-7000001～LPR85-7000908 平成19年3月5日～平成21年6月16日	906	①906 ③12
	PB-LPS81AN PB-LPS81AR		LPS81-7000037～LPS81-7000066 平成18年1月26日～平成19年3月6日	30	①30
	BDG-LPS85AN BDG-LPS85AR		LPS85-7000001～LPS85-7000037 平成19年3月9日～平成21年6月11日	37	①37 ③1
	(計333型式)	(計5車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年6月10日～平成21年7月7日	(合計181,658台)	①177,890 ②6,004 ③543

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。