

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111（内線 42-353）
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>.

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月10日

リコール届出番号	2551	リコール開始日	平成 22年 6月 10日
届出者音氏名又は名称	ヤンマー建機株式会社 取締役社長 京極 勝一 問合せ先: 品質保証部 TEL 0942-53-5114		
不具合の部位 (部品名)	窓ガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダの側面ガラスにおいて、スプリングヒンジ締付けネジの締付け力不足及びスプリングヒンジの曲げ加工が不適切なため、振動により当該ネジのゆるみ、又はスプリングヒンジの破損にいたることがあり、最悪の場合、側面ガラスが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、側面ガラスを取り付けている全てのネジをサイズアップし、ネジロック剤を塗布して締め付けるとともに、スプリングヒンジを対策品に交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知徹底させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を全て把握しているので、直接ユーザーを訪問して通知し対応する。 ・自動車分解整備業者：使用者を全て把握しているので周知のための措置は採らない。 ・対策完了車両にはステッカーNo. 2551をフロントフレーム左側支柱部へ貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	EDM-V36	V3-6	V36-60501～V36-60939 平成19年8月9日～平成22年3月04日	188台	
ヤンマー	EDM-V46	V4-6	V46-60502～V46-60964 平成19年8月16日～平成22年5月17日	81台	
ヤンマー	EDM-V51	V5-1	V51-10502～V51-10586 平成19年8月17日～平成22年5月11日	42台	
コベルコ	EDM-RW05	LK40Z-5	RW05-02001～RW05-02094 平成19年8月17日～平成21年12月27日	61台	
コベルコ	EDM-RX05	LK50Z-5	RX05-02001～RX05-02120 平成19年8月20日～平成22年1月18日	76台	
	(計5型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年8月9日～平成22年5月17日	計 448台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。