

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成22年6月18日

リコール届出番号	外 - 1677	リコール開始日	平成22年6月19日
届出者の氏名又は名称	三井物産オートモーティブ株式会社 (製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社) 代表取締役社長 二木 淳夫 (問い合わせ先: 三井輸入車コール TEL 03-5351-2777)		
不具合の部位(部品名)	車体(エンジンフード)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンフードルーバーの固定クリップの強度が不足しているため、走行中の振動により当該クリップが折損することがある。そのためフードルーバーにガタや浮き上がりが発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、フードルーバーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フードルーバーに接着剤を塗布し、エンジンフード上に接着固定する。		
不具合件数	国内: 3件	事故の有無	国内: なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者: ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1677のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハマー	不明	H3	5GTDN136668100096 ~ 5GTDN136X68328702 平成17年04月11日 ~ 平成18年07月28日	1148	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年04月11日 ~ 平成18年07月28日	(計1148台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。