

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線42353
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年8月27日

リコール届出番号	2598	リコール開始日	平成22年8月28日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	原動機(ハイブリッドモータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドモータの軸受け部において、加工機の管理不良による製造時の寸法ばらつきにより軸受けに過大な荷重がかかったものがあり、軸受けの発熱で当該軸受けのグリスが劣化するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、モータを対策品と交換するとともに、隙間調整のためシムを追加する。		
不具合件数	20件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2598のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	LE-S320V	ハイゼット	S320V-0027816～S320V-0107098	402	ハイブリッド車
	HAD-S320V		平成17年10月13日～平成22年5月14日		
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年10月13日～平成22年5月14日	(計 402台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。