

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年8月31日

リコール届出番号	2594	リコール開始日	平成22年9月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	非常口（非常口扉ハンドル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	非常口扉の車外ハンドルブラケットにおいて、溶接が不適切なものがあるため、ハンドル操作時に当該ブラケットの溶接部が破損し、最悪の場合、非常口扉を開けることができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットの溶接状態を点検し、不適切なものはボルトで固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2594のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1	エルガ	LV234L1-7000288～LV234L1-7001141 平成17年7月25日～平成19年4月26日	440	
	PKG-LV234L2 PDG-LV234L2		LV234L2-7000006～LV234L2-7000035 平成19年4月16日～平成20年6月26日	13	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000018～LV234N1-7000541 平成17年9月7日～平成19年3月13日	221	
	PKG-LV234N2		LV234N2-7000001 平成19年3月14日	1	
	KL-LV280L1		LV280L1-7000326～LV280L1-7000329 平成17年8月5日～平成17年8月5日	4	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年7月25日～平成20年6月26日	(合計679台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。